

### PROGRAMMABLE CONTROLLERS











## 🕒 Các Lưu ý An Toàn 🗨

### (Đọc kỹ hướng dẫn trước khi thực hành với thiết bị)

Trước khi thiết kế hệ thống, người thực hành phải đọc kỹ hướng dẫn sử dụng và các lưu ý về an toàn.

Đồng thời, phải đảm bảo đọc kỹ các lưu ý dưới đây để sử dụng thiết bị đúng thao tác.

### [Lưu ý khi Thực hành]



- Để ngăn ngừa điện giật, không chạm tay vào các đầu nối khi nguồn đang MỞ.
- Trước khi tháo nắp an toàn của thiết bị, phải TẤT điện nguồn và kiểm tra xem nguồn điện đã trong trạng thái an toàn chưa trước khi thao tác.
- Không đặt tay vào các chi tiết đang chuyển động.

# \land LƯU Ý

- Khi thực hành với thiết bị, phải tuyệt đối tuân theo hướng dẫn của giảng viên.
- Không được tự ý tháo môđun thiết bị thực hành hoặc thay đổi kết nối điện khi chưa được phép vì có thể làm hỏng hóc thiết bị, thiết bị hoạt động sai chức năng, hoặc gây ra thương tích, cháy nổ.
- Luôn TẮT điện nguồn trước khi tháo lắp mô đun. Tháo lắp mô đun khi điện nguồn vẫn đang mở dễ gây ra hỏng hóc, điện giật.
- Nếu phát hiện có dấu hiệu bất thường từ thiết bị như thiết bị phát ra âm thanh hay mùi lạ (như từ bàn điều khiển X/Y) phải ngay lập tức TẮT điện.
- Nếu phát hiện những dấu hiệu bất thường từ thiết bị, phải ngay lập tức liên hệ với giáo viên hướng dẫn.

Chú ý : Các bộ đào tạo hệ thống dây điện và bộ đào tạo PLC là cho nguồn điện AC100V, KHÔNG sử dụng các loại nguồn điện khác vì có thể gây rắc rối hoặc cháy. Vui lòng sử dụng với một biến áp phù hợp.

### **LỜI NÓI ĐẦU**

Tài liệu này giới thiệu các kiến thức cơ bản cho người mới bắt đầu tiếp xúc với PLC thông qua các ví dụ đơn giản.

Các mô tả trong tài liệu này trích dẫn chủ yếu theo Giáo trình Hướng dẫn Sử dụng Thiết bị thực hành FX-I/O-DEMO2 của PLC dòng FX<sub>3G</sub> – 14MR/ES.

Tài liệu liên quan:

■ Thiết bị chính Của Dòng FX₃G	
Tài liệu Hướng dẫn Sử dụng Phần cứng của Dòng FX3G	··JY997D33401
Tài liệu Hướng Dẫn Sử dụng Dòng FX3G (Chuyên đề Phần Cứng)	·JY997D31301
■ Lập trình	

Tài liệu Hướng Dẫn Lập Trình Dò	ng FX3G/FX3GC/FX3U/FX3UC (Chuyên đề giải thích các
Lệnh cơ bản và Lệnh ứng dụng)	······ JY997D16601

#### Bảng Lập Trình Cầm Tay

•	
Tài liệu Hướng Dẫn Cài Đặt FX-30	)PJY997D34201
Tài liệu Hướng Dẫn Vận Hành FX	-30PJY997D34401

#### Thương hiệu

- Windows, Windows 7, Windows 8 là thương hiệu đã được bảo hộ của Microsoft Corporation tại Hoa Kỳ và các quốc gia khác.
- Tên công ty và tên các sản phẩm sử dụng trong tài liệu này là các thương hiệu đã được bảo hộ.

Tài liệu này không có tác dụng đảm bảo hay cấp phát quyền sở hữu công nghiệp hay các quyền lợi có liên quan.

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tranh chấp nào phát sinh liên quan đến các quyền sở hữu công nghiệp do việc sử dụng các nội dung mô tả trong tài liệu này.

### MỤC LỤC

### Chương 1 "ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ" LÀ GÌ?

1.1 Thế nào là "Điều Khiển Tuần Tự"? "Tuần tự" là gì ?········	4
1.2 Các thiết bị thành phần của Điều Khiển Tuần Tự	6
1.3 Linh Kiện dùng trong Điều khiển tuần tự	8
1.4 Thực hiện nối dây trong Điều khiển tuần tự ······	12
1.5 Các Ký Hiệu Tuần Tự·····	··17

### Chương 2 "PLC" LÀ GÌ?

ייייייייייייייייייייייייייייייייייייי	.20
2.1 T LO: 18 gi :	20
2.2 Nguyên lý hoạt động của PLC ······	·21
2.3 Đấu nối dây và lập trình ·····	·27
2.4 Các Ưu Điểm Của PLC ·····	28

#### Chương 3 Vận Hành GX Works2

3.1	Kiến thức cơ bản về GX Works2 ·····	32
3.2	Khởi động GX Works2 và tạo một thiết kế mới ·····	36
3.3	Tạo chương trình ·····	39
3.4	Viết chương trình vào PLC·····	45
3.5	Biên soạn chương trình·····	50
3.6	Lưu chương trình ·····	60
3.7	Sửa lỗi chương trình ·····	62
3.8	Nhập ghi chú ·····	69

#### Chương 4 LỆNH TUẦN TỰ

4.1 Ghi nhớ Lệnh PLC ·····	74
4.2 Về Các Mạch Bộ hẹn giờ ·····	82
4.3 Về Các Mạch Bộ Đếm ·····	83
4.4 Thứ Tự Của Chương Trình ·····	84

#### Chương 5 Bài tập chương trình

5.1 Ví Dụ Tham khảo 1 (Điều Khiển Thang Cuốn) ······	86
5.2 Ví Dụ Tham khảo 2 (Điều Khiển máy pha trà)	88
5.3 Ví Dụ Tham khảo 3 (Điều Khiển Quạt) ·····	90
5.4 Ví Dụ Tham khảo 4 (Điều Khiển Máy Ép)	92
5.5 Ví Dụ Tham khảo 5 (Biểu Đồ Thời Gian)	94
5.6 Đáp án ví dụ tham khảo ·····	96

### Phụ lục

Phụ lục 1 VẬN HÀNH GX Developer ·····	• 97
Phụ lục 2 Ví dụ tham khảo về Chương trình danh sách lệnh …	145
Phụ lục 3 Bảng Lập Trình Cầm Tay ·····	149
Phụ lục 4 Thực hành Nối Dây ·····	153

# **Chương 1** "ĐIỀU KHIẾN TUẦN TỰ" LÀ GÌ?

# "ĐIỀU KHIỂN TUẦN TỰ" LÀ GÌ?

Trong chương này, chúng ta sẽ làm quen với PLC - một thiết bị hỗ trợ Điều khiển tuần tự.

Đầu tiên, thế nào là "Điều khiển tuần tự"?

"Điều khiển tuần tự" là một thuật ngữ mới mẻ với nhiều người. Tuy nhiên, trên thực tế, nó được sử dụng khá phổ biến trong đời sống.

Một chiếc máy giặt tự động là ví dụ điển hình của "Điều khiển tuần tự". Trong chương này, chúng ta sẽ nghiên cứu về khái niệm "Điều khiển tuần tự" dựa trên những ứng dụng của nó trong đời sống.

# 1.1 Thế nào là "Điều Khiển Tuần Tự"? "Tuần tự" là gì ?

"Điều khiển Tuần tự": là một thuật ngữ mới mẻ với nhiều người. Tuy nhiên, trên thực tế, nó được sử dụng phổ biến trong đời sống, hầu như ai trong chúng ta cũng đã từng tiếp xúc.

Trong từ điển, khái niệm "Tuần tự" được mô tả như sau:

(1) Trạng thái hoặc sự kiện xảy ra liên tiếp

Sequence

(2) Sự kiện nối tiếp

(3) Theo trình tự nhất định

(4) Chuỗi các sự việc, kết quả diễn ra liên tục....

Như vậy, "Tuần tự" ám chỉ các sự kiện xảy ra liên tục hoặc trình tự mà các hiện tượng xảy ra.

### Các ví dụ thực tế

Dưới đây là ví dụ về trạm rửa xe tự động thường gặp ở các trạm xăng.



Trong ví dụ nói trên, trình tự hoạt động của thiết bị rửa xe tuy đơn giản nhưng đã phản ánh rõ nét mô hình hoạt động cơ bản của "Tuần tự". Nói cách khác, việc cài đặt thiết bị rửa xe lặp đi lặp lại các quy trình chuẩn xác với số lần không giới hạn theo đúng ý đồ ban đầu của người thiết kế được gọi là "Điều khiển tuần tự".

Ngày nay, điều khiển tuần tự được sử dụng rộng rãi và đang trở thành một phần không thể thiếu trong tất cả các lĩnh vực của đời sống.

◎ Thiết bị FA (tự động nhà máy) trong nhà xưởng ◎ Thiết bị sản xuất, chế biến thực phẩm



Điều khiển băng tải, thiết bị xử lý và lắp ráp.



Điều khiển các thiết bị sản xuất khác nhau trong xử lý nguyên vật liệu, tạo hình, gia nhiệt, cắt, đóng gói, các quy trình khác.

### Điều khiển tuần tư được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực.

○ Thiết bị ứng dụng trong những ngành khác



- Máy giặt khổ lớn
- Máy bán vé tự động
- Thiết bị đông lạnh, làm lạnh

Úng dụng trong tự động hóa



- Điều khiển cửa cuốn.
- Điều khiển băng chuyền chở hàng
- Điều khiển cống van thủy lợi
- Điều khiển nhà kính
- Điều khiển đèn tín hiệu giao thông và thiết bị chiếu sáng trang trí.

Điều khiến tuần tự được sử dụng rộng rãi từ những lĩnh vực phức tạp đến các ứng dụng đơn giản trong đời sống.

# **1.2** Các thiết bị thành phần của Điều Khiển Tuần Tự Các thiết bị thành phần của Điều khiển tuần tự

Nhìn chung các thiết bị chính trong điều khiển tuần tự được phân loại như sau:

- "Các thiết bị vận hành bởi ngườil"
- "Các thiết bị thông báo trạng thái máy"
- "Các thiết bị dò trạng thái máy"
- "Các thiết bị vận hành máy"



Hình vẽ dưới đây mô tả một ví dụ đơn giản trong vô số các ứng dụng đa dạng của điều khiển tuần tự trong đời sống.

Điều khiển tuần tự được sử dụng nhằm điều khiển thiết bị vận hành theo một trình tự lập trình sẵn trên cơ sở sử dụng kết hợp các thiết bị như trên.

Trong đó, "Thiết bị vận hành bởi người" và "Thiết bị dò trạng thái máy" là các điều kiện cần để vận hành thiết bị trong điều khiển tuần tự, trong khi "Thiết bị thông báo trạng thái máy" và "Thiết bị làm máy chuyển động" là các thiết bị được vận hành theo các điều kiện này.



### 1.3 Linh Kiện dùng trong Điều khiển tuần tự Tìm hiểu chi tiết về Điều khiển tuần tự.

Dưới đây, chúng ta hãy cùng xem xét về Điều khiển tuần tự dựa vào Sơ đồ nối dây bên dưới. Ngoài ra, chúng tôi sẽ trình bày về các thuật ngữ mà các bạn cần biết về Điều khiển tuần tự.

Ví dụ 1 Mạch điện bên dưới được đấu nối bằng cách sử dụng công tắc nút nhấn, đèn (xanh da trời, đỏ)..

#### Nội dung của Điều khiển tuần tự

- (1) Khi không nhấn công tắc, dòng điện chạy theo đường B và đèn xanh phát sáng.
- (2) Khi nhấn công tắc, dòng điện chạy theo đường A và đèn đỏ phát sáng.
- (3) Khi nhả công tắc, đèn xanh phát sáng như Mục ①.

Vận hành nêu tại Mục 1 và Mục 3 nói trên là một phần của Điều khiển tuần tự.



### Thuật ngữ Tuần tự.

### Các loại tiếp điểm

Tiếp điểm đóng vai trò thực hiện các hoạt động chuyển mạch cho phép hoặc ngăn cản dòng điện thông qua thao tác đóng mở. Có hai loại tiếp điểm cơ bản là "Tiếp điểm N.O" (Normal Open: Tiếp điểm thường mở) và "Tiếp điểm N.C." (Normal Close: Tiếp điểm thường đóng). Các công tắc, rơle, bộ hẹn giờ, bộ đếm và các thiết bị khác sẽ có các tiếp điểm.

#### Tiếp điểm N.O.

"Tiếp điểm N.O." là một tiếp điểm "thường mở" và đóng khi tiếp điểm được kích hoạt.

Lưu ý 1 : "Kích hoạt" tức chuyển từ trạng thái nghỉ thông thường sang trạng thái hoạt động cưỡng bức.Hoạt động nhấn nút tương đương với việc kích hoạt.

### Vận hành: Trong trường hợp công tắc nút nhấn

Khi không nhấn nút nhấn, tiếp điểm mở. Khi nhấn nút nhấn, tiếp điểm đóng.



### Tiếp điểm N.C.

"Tiếp điểm N.C." là tiếp điểm "thường đóng" và mở khi được kích hoạt.

### Vận hành: Trong trường hợp công tắc nút nhấn

Khi không nhấn nút, tiếp điểm đóng. Khi nhấn nút, tiếp điểm mở.



#### Role

Rơle (Relays) theo nghĩa của từ này có vai trò đóng ngắt dòng điện. Trên thực tế, trong rơ le có chứa một nam châm điện, thông qua chuyển động của nam châm điện này, rơle sẽ kéo tiếp điểm di chuyển để mở hoặc đóng tiếp điểm\*.

\*Tiếp điểm: Ở đây, "Tiếp điểm" làm phần diện tích tiếp xúc thực hiện hoạt động chuyển mạch, dẫn hoặc ngăn cản dòng điện. Ngoài rơle còn có các công tắc, bộ hẹn giờ, bộ đếm và các thiết bị khác có chứa các tiếp điểm. Tiếp điểm chủ yếu được phân loại thành tiếp điểm N.O. (thường mở) và tiếp điểm N.C. (thường đóng) (như đã mô tả ở trang trước).



#### ☆ Rơle được sử dụng ở đâu?

(1) Rơle có thể làm cho các động cơ lớn và đèn hoạt động bằng việc dùng các tín hiệu nhỏ..



(2) Role có thể làm cho các động cơ và đèn ở khu vực xa hoạt động.



### 1.4 Thực hiện nối dây trong Điều khiển tuần tự Dựa theo thuật ngữ đã học

Chúng ta hãy cùng thực hành Ví dụ 1 nêu



Lưu ý) Trong ví du này, các đầu nối nguồn số 4 và số 5 là các đầu nối chung.

\*1 Thế nào là " Sơ đồ đấu nối dây" thực tế ? Sơ đồ đấu nối dây thực tế là sơ đồ thể hiện mô hình nối dây và mạch điên gần nhất với mô hình thực tế. Thông qua Sơ đồ đấu nối dây thực tế, người thao tác có thể biết chính xác vị trí của dây nối và cấu trúc thiết bi, nhờ đó có thể thao tác hoặc bảo trì thiết bị một cách dễ dàng.



Sơ đồ 2. Đèn đỏ

### Tới đây bạn đã học được một số khái niệm về tuần tự

#### Kiểm tra vận hành của máy :

Trên cơ sở những nội dung đã học về điều khiển tuần tự từ trang 8, hãy điền vào chỗ trống các thuật ngữ tương ứng.

- (1) Khi nguồn điện được MỞ, tiếp điểm thường đóng và đường B được thiết lập, đèn xanh phát sáng.
- (2) Khi nhấn công tắc nút nhấn (tiếp điểm thường đóng), tác dụng của rơle làm cho tiếp điểm thường mở đóng lại. Đường A được thiết lập và đèn đỏ được mở.
- (3) Khi thả công tắc nút nhấn, đèn xanh lại phát sáng như Mục (1) nêu trên.



#### "Sơ đồ khối" là gì?

Với điều khiển tuần tự, các thiết bị khác nhau được kết nối để tạo thành mạch điện.Do đó, trong trường hợp cần thể hiện chi tiết trình tự hoạt động của các thiết bị, mô hình tổng thể sẽ rất khó hiểu và phức tạp.

Khi đó Sơ đồ khối được sử dụng nhằm đơn giản hóa quy trình hoạt động tổng thể thông qua các "Mũi tên" và "Tứ giác".



### "Biểu đồ thời gian" là gì?

Biểu đồ thời gian diễn đạt những thay đổi trong tuần tự vận hành theo thời gian. Các thiết bị được điều khiển được thể hiện trên trục đứng, trong khi các thay đổi theo thời gian được thể hiện trên trục ngang. Các mũi tên kẻ đứt dùng để thể hiện hoạt động của từng thiết bị tương ứng.

Biểu đồ thời gian đôi khi diễn tả những thay đổi theo thời gian mà không dùng mũi tên.

Nút nhấn		
Rơ le		

Bạn cũng có thể học nội dung của điều khiển tuần tự từ các sơ đồ khối và biểu đồ thời gian.

#### Sơ đồ nối dây thực tế và Sơ đồ tuần tự

Sơ đồ nối dây thực tế là sơ đồ hỗ trợ hiệu quả về dây nối và cấc trúc thiết bị trong những trường hợp đơn giản. Tuy nhiên, trong các mạng điện phức tạp, việc sử dụng Sơ đồ nối dây có thể gây khó hiểu cho người thao tác.

Do đó dưới đây chúng tôi sẽ sử dụng Sơ đồ tuần tự để minh họa.

#### Sơ Đồ Nối Dây



Công tắc nút nhấn Cuôn dây Rơle

Sơ đồ tuần tự là sơ đồ đơn giản hóa cách thức vận hành của mạch theo thứ tự vận hành. Cách thể hiện của Sơ đồ tuần tự đã được quy chuẩn hóa, do đó thuận tiện cho việc sử dụng của cả bên thứ ba.

### Một ví dụ khác.

Ví dụ 2 : Điều khiển mực nước trong bồn.

### Nội dung Điều khiển Tuần tự

(1) Khi đóng công tắc vận hành, công tắc hành trình của phao 1 đóng nếu bồn cạn nước, sẽ làm vận hành công tắc từ MC để dẫn động động cơ bơm tiếp vận.

Rơle MC được thiết kế để tự giữ trạng thái ngay cả khi mực nước trong bình tụt xuống mực giữa.

- (2) Rơle MC được thiết kế để tự giữ trạng thái ngay cả khi mực nước trong bình tụt xuống mực giữa.
- (3) Khi mực nước chạm mức cạn bồn, động cơ bắt đầu hoạt động tự động trở lại.





★1 Tuần tự trong phần này thường được thay thế bởi một chương trình tuần tự trên PLC.

#### \*2 Về các mạch tự giữ

"Mạch tự giữ" là mạch vận hành mà các tín hiệu nối tắt đến từ một rơle ngoài hoặc thiết bị khác bằng tiếp điểm của chính rơle.

Có thể nói các mạch tự giữ cũng có chức năng bộ nhớ cho phép chúng hoạt động liên tục dù mạch bị ngắt khi thả công tắc đang nhấn.

Trong mạch này, tiếp điểm của rơle (MC\*2) để dẫn động động cơ được nối song song với công tắc hành trình phao 1 (LS1). Đây là một ví dụ về "công tắc tự giữ".

\*3 Mặc dù công tắc hành trình 2 (LS2) có chức năng ngắt mạch tự giữ để dừng

động cơ bơm tiếp vận, khi công tắc hành trình 2 (LS2) được sử dụng với một tiếp

điểm N.C., công tắc này cũng có thể được TẤT để ngừng chuyển nước khi công tắc không tiếp xúc hoặc hở kết nối dây.

5 1 . ,

#### Tác động của các mạch tự giữ (biểu đồ thời gian)



# 1.5 Các Ký Hiệu Tuần Tự Các ký hiệu tuần tự chính

(JIS C 0617)

	Phân loại Tiếp Điểm	Tiếp điểm t	thường mở	Tiếp điểm tl	nường đóng	Nauka	õ. terr
Phân loại Sản	Phẩm	Kiểu ngang	Kiểu đứng	Kiểu ngang	Kiểu đứng	Nguon a	an dọng
Công tắc nút nhấn (loại tự động)		— —	E	E7	E	Bằng	g tay
Công tắc nút nhấn (loại vận hành chốt)			H	-01	+ <b> </b>	Bằng	g tay
Rơle nhiệt (OCR)		-0,	\ \	-5	9	Vận H  Điện tro	hành  ở nhiệt
Công tắc thông thường					Ļ	Bằng	g tay
Công tắc hành trình (vận hành cơ khí)			2		↓ ₹	E Bánh cóc	(+) Cam
Tiếp điểm rơ le công tắc phụ trợ					Ļ		
Công tắc từ		-9,	,d	4	Ŀ,	[	]
Bộ hẹn giờ (ON delay)			é		¢	Cuộn đ	điện từ
Bộ hẹn giờ (OFF delay)		-7-	Å	_77	×		

### MEMO

# Chương 2 "PLC" LÀ GÌ?

## "PLC" là gì?

PLC là viết tắt của cụm từ "Programmable Controller (Điều khiển có thể lập trình)" còn được gọi là "Sequence Controller" (SC : Điều khiển Tuần tự). PLC được định nghĩa là các thiết bị điện tử điều khiển các thiết bị khác nhau thông qua các ngõ vào và ngõ ra I/O và có bộ nhớ trong để lưu trữ các lệnh có thể lập trình.

# Trên thực tế...

Như chúng ta đã biết ở chương trước, PLC là thiết bị giúp thực hiện "Điều khiển tuần tự" thông qua các chương trình đơn giản bằng việc nối dây cho rơ le và bộ hẹn giờ.

### 2.1 "PLC" là gì ? Vai trò của PLC ?



Trong Điều khiển Tuần tự, các thiết bị được vận hành bởi người hoặc Thiết bị kiểm tra trạng thái máy trong được gọi là "Tín hiệu chỉ dẫn" hoặc "Tín hiệu điều kiện".Các thiết bị thông báo cho người vận hành về trạng thái máy hoặc làm máy chuyển động được gọi là "Tải".

Trong sơ đồ trên, PLC nằm ở vị trí của "Điều khiển tuần tự", đóng vai trò điều khiển các thiết bị. Đồng thời, PLC cũng là thiết bị giúp thực hiện "Điều khiển tuần tự".



Trong PLC, "Tín hiệu chỉ dẫn", "Tín hiệu điều kiện" và "Tải dẫn động" được kết nối với nhau. Các thiết bị được kết nối tại phía vào của PLC được gọi là "thiết bị ngõ vào", các thiết bị được kết nối với phía ra của PLC được gọi là "thiết bị ngõ ra". Mỗi thiết bị được kết nối với một khối nối dây.

Một thiết bị ngõ vào và một thiết bị ngõ ra có thể được kết nối đơn giản với PLC như trên, các kết nối khác phục vụ điều khiển tuần tự được thực hiện bằng hình thức điện tử bên trong PLC.

Các kết nối bên trong PLC được lập trình bằng việc sử dụng ngôn ngữ tuần tự chuyên dụng (lệnh) và sự kết hợp của các lệnh này được gọi là "chương trình tuần tự". Điều khiển tuần tự được thực hiện theo chương trình này, vì thế không cần phải nối dây từ bên ngoài.

### Trên thực tế, PLC là một khối kết hợp của nhiều Rơ le và Bộ hẹn giờ



Hình trên thể hiện cách các thiết bị ngõ vào, ngõ ra và chương trình tuần tự được thiết lập.

Các thiết bị ngõ vào được kết nối với các role ngõ vào của PLC và thiết bị ngõ ra được điều khiển qua các tiếp điểm cho các ngõ ra thiết bị ngoài.

#### Rơle ngõ vào

Rơle ngõ vào chuyển đổi các tín hiệu từ thiết bị ngoại vi thành các tín hiệu cho PLC. Trong hình trên, thiết bị ngõ vào được thiết kế để đơn thuần vận hành thông qua việc kết nối qua đầu nối ngõ vào và đầu nối COM.

Tuy nhiên phải lưu ý rằng mặc dù PLC có một số lượng các tiếp điểm hữu hạn, số lượng các tiếp điểm được cung cấp trong chương trình tuần tự là vô hạn.



PLC có nguồn điện có sẵn cho các rơle ngõ vào. Khi tiếp điểm của thiết bị ngõ vào dẫn điện, dòng điện chạy theo đường gạch đứt để điều khiển rơle ngõ vào.

Bất kể thiết bị ngõ vào bên ngoài là tiếp điểm N.O. hay tiếp điểm N.C., tiếp điểm trên PLC đóng khi đầu nối COM và đầu nối ngõ vào dẫn điện là một tiếp điểm N.O. và tiếp điểm mở là tiếp điểm N.C.

#### Tiếp điểm ngõ ra

Tiếp điểm ngõ ra là tiếp điểm của rơ le ngoài được điều khiển bởi chương trình tuần tự, đóng vai trò dẫn động một tải ngoài. Các thiết bị có nguồn điện khác nhau (AC hoặc DC) có thể được kết nối với tiếp điểm cho ngõ ra ngoại vi.



Khi các rơle ngõ ra trên chương trình tuần tự được điều khiển, các tiếp điểm cho ngõ ra ngoại vi sẽ đóng lại.Khi đó, các bạn hãy chuẩn bị nguồn điện riêng bên ngoài PLC để điều khiển thiết bị ngoại vi. Số I/O được đặt cho mỗi đầu nối để nối thiết bị I/O với các đầu nối ngõ vào và các đầu nối ngõ ra tương ứng với các rơle ngõ vào và các rơle ngõ ra của chương trình tuần tự.

Các bộ hẹn giờ và bộ đếm bên trong PLC cũng được đặt tên theo số thiết bị cùng với số của mỗi đầu nối.

#### ☆ Thiết bị ⋯ Thiết bị được phân biệt bởi ký hiệu thiết bị và số thiết bị (Số thiết bị còn được gọi là Số thành phần thiết bị).

#### Role ngõ vào : X000~

Rơle ngõ vào hoạt động như "Cửa sổ tiếp xúc" để nhận tín hiệu, ví dụ như từ một công tắc ngõ vào ngoài PLC. Ký hiệu của thiết bị này là X. PLCcó trang bị đầy đủ số lượng role ngõ vào tương ứng với số lượng ngõ vào (số lượng đầu nối).

Role ngõ ra : Y000~

Rơle ngõ ra hoạt động như "Cửa sổ tiếp xúc" để thực hiện nhận tải bên ngoài PLC. Ký hiệu thiết bị này là Y. PLC có trang bị đầy đủ số lượng rơle ngõ ra tương ứng với số lượng ngõ ra (số lượng đầu ra). Bộ hẹn giờ : T0~

PLC có bộ hẹn giờ riêng. Bộ hẹn giờ đóng vai trò đo thời gian, với các cuộn dây và tiếp điểm. Khi đến thời gian đã cài đặt, tiếp điểm sẽ đóng.

Bộ đếm : C0~

Bộ đếm được giữ bên trong PLC và có chức năng đếm số. Khi đến số cài đặt, tiếp điểm đóng.

Rơle phụ trợ : M0~

Trong PLC có các rơle phụ trợ còn được gọi là "các rơle trong".

Số lượng các rơle ngõ vào, rơle ngõ ra, bộ hẹn giờ, bộ đếm và các thiết bị khác thay đổi tùy theo mô đen của PLC.

### Tham khảo

### Số thập phân, Bát phân và Thập lục phân

Như thể hiện trong bảng sau, ngoài số thập phân, thiết bị còn sử dụng số thập lục phân và số bát phân.

			Rơle ngõ vào, rơle ngõ ra	Rơ le phụ trợ, bộ hẹn giờ, bộ đếm
	Dòng Micro PLC FX		Bát phân	Thập phân
	Dòng phổ thông Q/A		Thập lục phân	Thập phân
"Thập phân" Hệ thống số thậ điểm từ 0~ 9, 1		' Hệ thống số thậ điểm từ 0∼ 9, 1	àp phân được dùng phổ b 0~ 19, 20 ~ 29,	iến và tăng đơn vị sau mỗi 10
"Octal" Hệ thống số bá			t phân đếm theo đơn vị 8	từ 0 ~ 7, 10 ~ 17, 20 ~ 27,
" <b>Thập lục phân</b> " Hệ thống số thậ 0D, 0E, 0F, 10 ~			àp lục phân đếm theo đơn ~ 19. 1A. 1B. 1C. 1D. 1E.	vị 16 như sau 0~9, 0A, 0B, 0C, 1F

# Các biểu diễn trong sơ đồ tuần tự và chương trình tuần tự

Chương trình tuần tự trên PLC là chương trình thay thế cho các thiết bị ngõ vào và thiết bị ngõ ra được kết nối với một trong các đầu nối ngoại vi bằng một mạch điện để thực hiện điều khiển tuần tự. Vui lòng tham khảo Chương 4 để biết thêm về các Lệnh trong PLC.

Phần sau đây giải thích cách thay thế một sơ đồ tuần tự bằng một chương trình tuần tự. Ví dụ này sử dụng chương trình tuần tự để thể hiện việc điều khiển mực nước của bồn được mô tả ở trang 15.



Chương trình tuần tự



Dưới đây là những điểm khác nhau khi biểu diễn một Sơ đồ tuần tự bằng một Chương trình tuần tự.

(1) Cách thể hiện tiếp điểm N.O. và N.C.



- (2) Trong Chương trình tuần tự không thể hiện mạch điện nguồn.
- (3) Trong Chương trình tuần tự sẽ xuất hiện số các thiết bị như chúng tôi giải thích trong trang trước.

#### Khác biệt quan trọng

(4) Công tắc hành trình 2 trong sơ đồ tuần tự là tiếp điểm N.C. nhưng trở thành tiếp điểm N.O. trong chương trình tuần tự.

Đẩy là bởi vì chức năng của công tắc hành trình 2 trong sơ đồ tuần tự trên sẽ làm ngắn mạch mạch tự giữ của MC và dừng MC. Vì thế, **ta nên xem rằng nó** luôn ở trạng thái dẫn điện trên mạch điện.

Tiếp theo, hãy nhớ hoạt động của role ngõ vào ở trang 22. Trong hoạt động của các tiếp điểm N.O. và N.C. trong chương trình tuần tự, các **tiếp điểm N.O. MỞ** và các tiếp điểm N.C. TẤT khi rơle ngõ vào đang dẫn điện do sự thay đổi trạng thái tiếp xúc ở đấu nối ngoại vi. Bởi vì điều này, tiếp điểm N.O. phải được sử dụng trên chương trình tuần tự để đạt được cùng trạng thái hoạt động. Bằng cách này, khi PLC được sử dụng, các tiếp điểm N.O. và N.C. có thể được

sử dụng cho mỗi tiếp điểm trên chương trình tuần tự.

#### Tham khảo

Hoạt động của tiếp điểm N.O. và N.C. trong chương trình PLC

Phần sau đây mô tả hoạt động của tiếp điểm N.O. và tiếp điểm N.C. trong chương trình PLC.

- Khi không có dòng điện chạy trong các thiết bị ngõ vào, tiếp điểm N.O. sẽ hoạt động như tiếp điểm "TẤT trong chương trình PLC" và tiếp điểm N.C. sẽ là tiếp điểm "MỞ trong chương trình".
- Khi có dòng điện chạy trong các thiết bị ngõ vào, tiếp điểm N.O. sẽ hoạt động như tiếp điểm MỞ trong chương trình PLC và Tiếp điểm N.C. sẽ TẤT trong chương trình.

Tương tự, đối với PLC, để đạt được hoạt động tương tự như trên Sơ đồ tuần tự, ta phải dùng tiếp điểm N.O. trong chương trình PLC cho tín hiệu của LS2.

Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo Mục (1) và (2) bên dưới.

[1] Lý do sử dụng công tắc hành trình LS2 (X2) như một tiếp điểm N.O. trong chương trình PLC
(1) Trường hợp công tắc hành trình LS2 được dùng như tiếp điểm N.C. như trong Sơ đồ tuần tự



[2] Điều khiển mực nước trong bồn

• Bơm TẮT khi nước ở mức giữa.







Khi nước đến mức cạn





Khi bơm MỞ và nước được cung cấp



Khi nước đến mức đầy



	СОМ
Khởi động	X0
Cạn	X1
Đầy	X2



# 2.3 Đấu nối dây và lập trình Phương thức đấu nối và lập trình PLC

Hình dưới đây phân tích mạch điện ở trang 16.



### Việc nối dây PLC có thể chia thành nối dây I/O và nối dây bên trong.

Nối dây I/O phải được thực hiện theo cách truyền thống sử dụng kềm cắt và tuôcnơvit.

Nối dây phức tạp bên trong PLC (chương trình tuần tự) có thể được thực hiện dễ dàng bằng cách sử dụng bàn phím máy tính hoặc bảng lập trình cầm tay.



Các kết nối giữa đầu nối ngõ vào và cuộn rơle ngõ vào cũng như kết nối giữa tiếp điểm ngõ ra của rơle ngõ ra với đầu nối ngõ ra đã được thực hiện từ trước đó khi sản phẩm được đưa ra thị trường.

### 2.4 Các Ưu Điểm Của PLC 2.4.1 Sử Dụng Hiệu Quả PLC





# Tính Kinh tế

PLC ít tốn kém hơn bộ điều khiển truyền thống phải dùng 10 hoặc nhiều hơn 10 rơle.

# Tiết kiệm nhân sự thiết kế

PLC giúp tiết kiệm một lượng lớn nhân lực thiết kế nhờ đơn giản hóa quy trình thiết kế bản vẽ, bản vẽ nối dây,tiết kế tuần tự và vận hành thử.

# Tiết kiệm nhân sự thao tác

Nhân lực thao tác được cắt giảm đáng kể nhờ cắt giảm số lượng linh kiện, quy trình cung ứng cùng lúc máy và bộ điều khiển, linh hoạt trong việc thay đổi thông số, đơn giản hóa quy trình nối dây ...

# Kích thước nhỏ gọn và Tiêu chuẩn hóa

Kích thước PLC được thu nhỏ đáng kể so với bảng mạch rơle và giúp quy chuẩn hóa trong sản xuất hàng loạt bằng việc tái sử dụng chương trình thiết kế.

# Cải thiện chất lượng

PLC giúp giảm đáng kể những lỗi thiết bị của rơ le và bộ hẹn giờ, chỉ cần cài đặt ban đầu là người sử dụng có thể an tâm thao tác.



5

### Khả năng bảo trì được cải thiện

Việc bảo trì có thể được thực hiện dễ dàng, vì ít sử dụng các linh kiện hao mòn và PLC có chức năng tự chẩn đoán.

### 2.4.2 So sánh với điều khiển rơle

_	Phương pháp Mục	Điều khiển rơle	Điều khiển PLC
1	Chức năng	Cần nhiều bản vẽ và thời gian sắp xếp linh kiện và lắp ráp.	PLC giúp hỗ trợ các điều khiển phức tạp nhất.
2	Khả năng thay đổi linh hoạt nội dung điều khiển	Chỉ có thể thay đổi bằng cách đấu nối dây.	Người thao tác hoàn toàn độc lập trong việc thay đổi nội dung điều khiển thông qua thay đổi chương trình.
3	Độ tin cậy	Dù không hạn chế trong sử dụng hàng ngày nhưng vẫn bị giới hạn về kết nối và tuổi thọ thiết bị.	Độ tin cậy cao nhờ thiết bị bán dẫn được tích hợp bên trong thiết bị.
4	Tính đa năng	Thiết bị đã sử dụng không thể thay thế cho mục đích khác.	PLC có thể được dùng cho bất kỳ điều khiển nào tùy thuộc vào chương trình.
5	Khả năng mở rộng thiết bị	Khó, khi mở rộng cần tăng cường và hiệu chỉnh thiết bị.	PLC có thể được mở rộng tùy ý theo khả năng của thiết bị.
6	Bảo trì	Phải kiểm tra định kỳ và thay thế các linh kiện tuổi thọ ngắn.	PLC có thể được sửa dễ dàng thông qua thay đổi môđun.
7	Phạm vi chức năng	Chỉ hỗ trợ điều khiển rơle.	Ngoài điều khiển tuần tự, PLC cũng hỗ trợ điều khiển tương tự và định vị.
	Kích cỡ thiết bị	Thường lớn	PLC không tăng kích thước ngay cả với các ứng dụng điều khiển phức tạp và nâng cao.
Ĵ	Giai đoạn thiết kế, sản xuất	Cần nhiều bản vẽ và thời gian sắp xếp linh kiện và lắp ráp.	Thiết kế đơn giản ngay cả với những điều khiển phức tạp và không mất thời gian sản xuất PLC.

### Tham khảo

### Khái quát lịch sử PLC

"PLC" ra đời lần đầu vào năm 1968 theo yêu cầu phát triển của công ty General Motors (Mỹ) và bắt đầu được chào bán rộng rãi ra thị trường từ năm 1979. Tại Nhật Bản, PLC được sản xuất lần đầu vào năm 1970, tuy nhiên phải đến năm 1976 các thiết bị PLC thông dụng mới xuất hiện. Năm 1977, Mitsubishi Electric Corporation tung ra sản phẩm PLC thông dụng. Từ đó môđun PLC « một bảng mạch » trở thành tên gọi quen thuộc trên thị trường. Từ đó, hãng này đã phát triển PLC dòng K thông dụng với các chức năng xử lý số tích hợp mà theo sau đó là các Micro PLC dòng F trang bị sẵn bộ lập trình. Ngày nay có rất nhiều sản phẩm PLC khắp thế giới phù hợp với một chuỗi các ứng dụng điều khiển.

### MEMO

# Chương 3 VẬN HÀNH GX Works2

# Thật đơn giản khi thao tác PLC trên máy vi tính...

Thông qua phần mềm GX Works2, việc biên soạn và lập trình PLC trở nên đơn giản nhờ vào các hình vẽ minh họa. Khi bạn đã sử dụng thành thạo những thao tác cơ bản, thì việc thao tác với PLC trở nên vô cùng nhẹ nhàng vì chỉ cần lặp lại những thao tác cũ.

Chương trình được tích hợp rất nhiều tính năng dễ sử dụng, dưới đây, chúng ta hãy bắt đầu từ những thao tác đơn giản nhất.

# Nhẹ nhàng khởi động và điều chỉnh thiết kế mới...

Chương trình được trang bị chức năng hiệu chỉnh lỗi.

Đồng thời, trạng thái vận hành của PLC và chương trình có thể được theo dõi thông qua màn hình máy tính, giúp bạn nhanh chóng phát hiện và điều chỉnh các phần thiết bị hoạt động không chuẩn xác.

# Chương trình dễ sử dụng.

GX Works2 được tích hợp "Chức năng nhập ghi chú" nhằm hỗ trợ việc đọc các chương trình tuần tự.

Đồng thời, chức năng nhập ghi chú cũng giúp nâng cao hiệu quả lập trình và hiệu chỉnh lỗi của các chương trình tuần tự.

# 3.1 Kiến thức cơ bản về GX Works2 3.1.1 Cấu trúc màn hình của GX Works2



#### 1) Thanh tiêu đề

Thanh tiêu để sẽ hiển thị tên của thiết kế đang mở và các biểu tượng vận hành.


#### 2) Thanh trình đơn

	ELSOFT Series GX Works2 (Untitled Project)		
i <u>₽</u> r	oject Edit Eind/Replace Compile View	<u>O</u> nline D	Debug Diagnostics Tool Window Help
	<u>N</u> ew	Ctrl+N	◎喝啊!早早晨晨晨晨晨晨晨月秋月月。  近天街 夜月山山
: 2	Open	Ctrl+0	
2	<u>C</u> lose		
1	Save	Ctrl+S	
F	Save As		
L	Compress/Unpack	•	•
	Delete		
6	Verify		
E	Project Revision	•	•
	Change PLC Type		
	Change Project Type		

Khi bạn chọn một danh mục trên thanh trình đơn, thanh trình đơn sẽ trải xuống.

#### 3) Thanh công cụ

MELSOFT Series GX Works2 C:¥SCHOOL¥TEST¥PROG-1.gxw - [[PRG]Write MAIN 13 Step]	Khi bạn rê chuột
Evoject Edit Eind/Replace Compile View Online Debug Diagnostics Tool Window Help	đến vị trí tương
	ứng, nội dung của
Read from PLC	chức năng đó sẽ
非我我我的周白的笑到,我就我就就你你能能能了?"	hiển thị

\* : Các nội dung của thanh công cụ có thể được di chuyển, bổ sung hoặc tách rời ra khỏi thanh công cụ. Do đó, nội dung hiển thị và bố trị trên thanh công cụ sẽ khác nhau tùy vào môi trường làm việc..

Các chức năng có tần suất sử dụng lớn được bố trí ngay trên thanh công cụ. Nhờ đó bạn có thể thao tác trực tiếp mà không cần lựa chọn từ các thanh trình đơn.

#### 4) Thanh trạng thái

Thanh trạng thái thể hiện tình trạng thao tác và cài đặt.



#### 5) Cửa sổ điều hướng



#### 6) Màn hình biên soạn



### 3.1.2 Không gian làm việc và bản thiết kế (Project)

#### Không gian làm việc

Không gian làm việc của GX Works2 có thể điều khiển nhiều thiết kế dưới cùng một tên gọi.

Bạn không nên thay đổi cấu hình không gian làm việc bằng Windows® Explorer hoặc phần mềm khác.

#### • Dự án thiết kế

Một dự án thiết kế sẽ bao gồm các mục : "Program" (Chương trình), "Device Comment" (Ghi chú thiết bị), "Parameter" (Thông số) và "Device Memory" (Bộ nhớ thiết bị) Trong GX Work2, tập hợp một chuỗi dữ liệu được gọi là "Project" và được lưu trữ trong thư mục có tên là Workspace (Không gian làm việc).



Khi được lưu trữ trong định dạng không gian làm việc

# 3.2 Khởi động GX Works2 và tạo một thiết kế mới 3.2.1 Khởi động GX Works2



 Chọn Start trong Windows<sup>®</sup>,
 và chọn ứng dụng như sau: [Programs]
 ↓
 [MELSOFT Application]
 ↓

#### [GX Works2]

2) GX Works2 khởi động.

## 3.2.2 Tạo thiết kế mới



New Project	×
<u>S</u> eries:	FXCPU 💌
<u>Type:</u>	FX3G/FX3GC
Project Type:	Simple Project
Language:	Ladder
	6) Nhấp vào
	All and a second
Bioton Biotoxice Connect. Biotoxice Kenoy	7) Màn hình thiết kế mới
from the second	

6) Chọn OK .

 (Chú ý) Trong mục "Project Type", chọn "Simple Project".
 Bạn kiểm tra xem mục "Use Label" có bị đánh dấu hay không. Mục này ta phải để trống.
 Trong mục "Language" (Ngôn ngữ

Trong mục "Language" (Ngôn ngữ lập trình), chọn "Ladder"

 7) Màn hình thiết kế mới sẽ hiển thị để nhập dữ liệu thiết kế.

# 3.3 Tạo chương trình 3.3.1 Tạo chương trình bằng phím chức năng

#### [Chương trình được tạo]



LƯU Ý

Trong tài liệu hướng dẫn này, rơle ngõ vào và ngõ ra được hiển thị bằng các số có 3 chữ số như "X000" và "Y000." Tuy nhiên, khi nhập từ máy tính, các số 0 cạnh các chữ X0, Y0 có thể lược bỏ.

#### LƯU Ý

Các phím chức năng chính và mô hình mạng tương ứng được hiển thị trên thanh công cụ.



Các phím thao tác chính

• " Tiếp điểm NO (⊣⊢) " và "Cuộn (⊣ ⊢) , (⊣ ⊢) " có thể được nhập vào trực tiếp mà không cần sử dụng các biểu tượng trên bàn phím.





- 12) Ngõ vào bậc thang ( yo dược hiển thị.
- 13) Di chuyển con trỏ đến chỗ bắt đầu dòng tiếp theo
- 14) Nhấn <sup>[F5]</sup> (⊣⊢) . Nhập "X3".
- 15) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc OK.
- 16) Ngõ vào bậc thang (Ă) được hiển thị.
- 17) Nhấn [F7] (-()-) . Nhập "Y1".
- 18) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc OK.

 Ngõ vào bậc thang (-(Y1)-) được hiển thị.

20) Thao tác Compile [Quan trong].

Thực hiện lệnh "Compile" (Biên dịch) để kết thúc lệnh bậc thang chưa được biên soạn (phần màu xám).

Chọn một trong 2 thao tác sau:

- Nhấn F4 (Thiết lập).
- Chọn 👼 từ thanh công cụ
- Hoặc chọn[Compile] → [Build] từ trình đơn.

# 3.3.2 Tạo chương trình bằng nút trên thanh công cụ

#### [Chương trình được tạo]





bỏ.

Trong tài liệu này, rơle ngõ vào (X) và rơle ngõ ra (Y) được hiển thị bằng 3 chữ số như "X000" và "Y000". Tuy nhiên, khi sử dụng GX Works2, các số 0 cạnh các chữ X0, Y0 có thể lược

LƯU Ý

Nhấp vào các nút thanh công cụ để nhập các phần tử lệnh bậc thang.



 1) Nhấp chọn sử trên thanh công cụ. Nhập "X2".



- Hủy bằng cách chọn ESC hoặc [Exit].
- 2) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc OK.
- 3) Ngõ vào bậc thang  $(\neg \vdash)$  được hiển thị.
- A) Nhấn nút 
   Itrên thanh công cụ. Nhập "X0".
- 5) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc OK.

- 6) Ngõ vào bậc thang  $(\xrightarrow{X0} ( \neg / )$  được hiển thị.
- Nhấn nút Arên thanh công cụ. Nhập "Y0".
- 8) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc OK.

- Ngõ vào bậc thang (-(Y0)-) được hiển thị.
- 10) Nhấn nút 🚟 trên thanh công cụ. Nhập "Y0".
- 11) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc OK.









Vùng bóng xám biến mất và chương trình

được biên soạn. Nếu có lỗi xảy ra, con trỏ sẽ di chuyển đến phần xuất hiện lỗi. Khi đó, hãy điều chỉnh chương trình.

- 12) Ngõ vào bậc thang  $(\overset{v_0}{\dashv \vdash})$  được hiển thị.
- 13) Di chuyển con trỏ đến chỗ bắt đầu dòng kế tiếp.
- 14) Nhấp nút III trên thanh công cụ. Nhập "X3".
- 15) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc OK.
- 16) Ngõ vào bậc thang  $(\xrightarrow{X3} (\dashv \vdash))$  được hiển thị.
- 17) Nhấp nút 🙀 trên thanh công cụ. Nhập "Y1".
- 18) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc OK.

19) Ngõ vào bậc thang (-(Y1)-) được hiển thị.

20) Thao tác Compile [Quan trong].

Thực hiện lệnh "Compile" (Biên dịch) để kết thúc lệnh bậc thang chưa được biên soạn (phần màu xám).

Chọn một trong 2 thao tác sau: Nhấn 🖽 (Thiết lập).

Chọn 🛃 trên thanh công cụ.

Hoặc chọn[Compile]  $\rightarrow$  [Build] từ trình đơn.

# 3.4 Viết chương trình vào PLC

Viết chương trình tuần tự đã tạo ra vào PLC FX.

# 3.4.1 Kết nối máy tính với PLC

#### Kết nối PLC FX3G (bằng cáp USB) [Chuẩn bị trên máy tính]

Để kết nối PLC FX3G với máy tính cá nhân qua cáp USB, đầu tiên bạn phải cài đặt USB driver cho máy tính cá nhân.

Chúng ta tiến hành cài đặt USB driver theo quy trình được mô tả trong phần "Tài liệu hướng dẫn sử dụng GX Works2" (Bản phổ cập).



Lưu ý	
Cài đặt Dri	ver cho USB
<trường hơ<="" td=""><td>ợp sử dụng Windows®7, Windows® 8&gt;</td></trường>	ợp sử dụng Windows®7, Windows® 8>
1. Kết nối n	náy tính với PLC bằng cáp USD, bật nguồn cho máy PLC.
2. Chọn C	ontrol Panel/System and Security/Device Manager, click chuột phải vào
Unknowi	n Device và chọn "Device Software Update".
3. Khi màr	n hình "Device Software Update" hiện ra, chọn nút "Search Driver Software
from Co	mputer", chọn mục "Easysocket USBDrivers" của Thư mục đã cài đặt GX
Works2	trong màn hình tiếp theo. Trong trường hợp máy tính cài đặt nhiều sản phẩm
MELSOF	FT, hãy tham khảo đích cài đặt của sản phẩm đầu tiên.
* Trường họ	rp sử dụng FX₃∪-USB-BD, FX-USB-AW để kết nối với máy tính, cách cài đặt có thể
thay đối ti	ùy theo máy tính, bạn có thể tham khảo chi tiết trong "Tài liệu hướng dẫn sử dụng
GXWork2	(Bản phổ cập).

### 3.4.2 "Transfer Setup" trong GX Works2 và "Writing Program"

Thiết lập cấu hình cài đặt của GX Works2 để giao tiếp với PLC.





- 9) Cài đặt công tắc "RUN/STOP" của PLC sang "STOP".
- [Lưu ý: Chức năng RUN/STOP tự động trong phần mềm lập trình]
- Khi viết chương trình khi PLC vẫn đang ở trạng thái RUN, sau khi thực hiện xong bước thứ (12) Trên màn hình sẽ xuất hiện dòng thông báo "Bạn chỉ có thể viết chương trình khi CPU ở trạng thái STOP. Bạn có muốn viết chương trình ngay lúc này?".

Nhấp [Yes (Y)] để tiếp tục.

- Khi viết xong chương trình, màn hình sẽ hiện ra thông báo "CPU đang ở trạng thái STOP. Bạn có muốn thực hiện RUN từ xa không?"
- Nhấp [Yes (Y)] để cài đặt PLC sang trạng thái RUN.

10) Chọn 🛃 từ thanh công cụ hoặc chọn [Online]  $\rightarrow$ [Write to PLC] từ trình đơn.

- 11) Nhấp [Param + Program].
- 12) Nhấp [Execute].

(Tham khảo "Lưu ý" ở Mục (9) nói trên).

Hộp thoại thể hiện tiến trình viết được hiển thị.

13) Nhấp [Close] sau khi kết thúc.

### 3.4.3 Chế độ theo dõi vận hành PLC



- 2) Kiểm tra [Ngõ ra Y000 "ON"] trong khi [Công tắc X002 "OFF"].
- 3) Cài đặt [Công tắc X000 "ON"], và kiểm tra [Ngõ ra Y000 "OFF"].
- 4) Kiểm tra [Ngõ ra Y001 "ON/OFF"] theo [Công tắc X003 "ON/OFF"].



# 3.5 Biên soạn chương trình

# 3.5.1 Sửa chương trình

Chú ý	
Chuyể • Cài • Lệni	n đổi giữa "Ovrwrite" và "Insert". đặt sang "Ovrwrte" khi sửa và viết chồng lệnh bậc thang. h bậc thang mới sẽ được chèn vào khi chế độ "Insert" được mở lên.
Chu v	uyển đổi giữa "Ovrwrte" rà "Insert" bằng cách nhấn nút Insert Ovrwrte CAP NUM

# [1] Thay đổi các cuộn và tiếp điểm OUT (NGÕ RA)

#### [Chương trình được sửa]



# [2] Thêm các dòng

#### [Chương trình được sửa]





trí phía trên no

Định vị con trỏ tại vị trí phía trên nơi sẽ thêm dòng.





1) Nhấp vào 📠 (🔟 ) trên thanh công cụ.

 Định vị con trỏ bên phải phía trên của vị trí đầu dòng cần thêm vào và rê chuột đến vị trí mong muốn, rồi thả chuột

- 3) Dòng đến vị trí bỏ ra được thêm vào.
- 4) Định vị con trỏ ở vị trí mà cuộn OUT sẽ được thêm vào và nhấp vào thanh công cụ.
- 5) Nhập "Y3".
- 6) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc [OK].



- Như vậy, lệnh bậc thang đã được thêm vào và khối lệnh sẽ hiển thị thành màu xám.
- 8) Xác nhận thay đổi bằng nhấn phím F4 (Thiết lập)
- Nhấp F10 trên thanh công cụ một lần nữa để hoàn tất.

#### Tham khảo

### Thêm dòng bằng các phím

END

Trong GX Works2, dòng có thể được thêm vào hoặc xóa bỏ bằng cách dùng các phím  $\boxed{\text{Ctrl}} + \Rightarrow$ ,  $\bigcirc$ ,  $\uparrow$ ,  $\downarrow$ .

# [3] Xóa dòng

#### Chương trình có dòng được xóa





1) Nhấp 🌃 Alt + 🖻 trên thanh công cụ.

Định vị con trỏ bên phải phía trên của chỗ bắt đầu dòng thẳng đứng cần được xóa.



 Định vị con trỏ vào vị trí bên phải phía trên của dòng đứng cần xóa và rê chuột đến vị trí mong muốn, rồi thả chuột.

- 3) Phần dòng kẻ tương ứng sẽ được xóa.
- 4) Xóa cuộn OUT bằng việc nhấn phím Delete.



	(1000
>008 	(roce (PA0
	1407
	$\nabla$



5) Khối lệnh được xóa hiển thị ở màu xám.

- Kác nhận thay đổi bằng nhấn phím F4 (Thiết lập).
  - Nhấp x trên thanh công cụ một lần nữa để hoàn tất..

#### Tham khảo

### Xóa dòng bằng các phím

Trong GX Works2, dòng có thể được thêm vào hoặc xóa bỏ bằng cách dùng các phím  $\boxed{\text{Ctrl}} + \supseteq$ ,  $\bigcirc$ ,  $(\uparrow, \downarrow)$ .

# 3.5.2 Chèn và xóa hàng [1] Thêm hàng

#### [Chương trình có bậc thang được chèn vào] X001 Thêm bậc này Y001 --||---X002 X000 ( **Y000**) ∦ ++Y000 ++X003 ( Y002) -++-Hàng sẽ được chèn vào vị trí phía trên vị trí X002 -(\000 con trỏ chuột. 1) Di chuyển con trỏ đến hàng, X00 -()/002 bên dưới hàng chèn vào 1) Định vị con trỏ ở phía dưới hàng được - END chèn. Chon "Insert Row" 2) Nhấp chuột phải vào vị trí bất kỳ và click Hide Ladder Block Display Ladder Block chuôt. Chon [Edit] $\rightarrow$ [Insert Row]. <u>E</u>dit Insert Row Find . Delete Row View Insert Column . Delete Column 2) Nhấp phải Edit Line F10 chuột TX: aF9 Delete Line Insert Inline Structured Text Box IST ster to Watc 3) Hàng được chèn vào. Y000 3) Hàng mới được chèn vào X008 4) Thêm lệnh bậc thang vào hàng được 4) Thêm lệnh chèn. X001 ×002 X000 CVD00 -( Y001 )-1000 X008 ( YOO2 5)Xác nhận thay đổi bằng nhấn phím Build (F4).

# [2] Xóa hàng





# 3.5.3 Cắt và chép (dán) bậc thang [1] Cắt

#### [Chương trình được biên soạn]





# [2] Chép (Dán)

#### [Bậc thang được dán]



# 3.6 Lưu chương trình 3.6.1 Lưu file mới và lưu chồng



## 3.6.2 Đọc bản thiết kế

#### Tham khảo

Nếu bạn mở một bản thiết kế khác khi đang đọc/mở bản thiết kế hiện tại, bản thiết kế hiện tại sẽ đóng lại.

Nếu có bậc thang chưa được biên soạn trong thiết kế hoặc thiết kế chưa được lưu, một thông điệp cảnh báo sẽ hiển thị.

MELSOFT Series GX Wo	orks2 C:¥SCHC	OL¥TEST¥PRO
<u>Project</u> Edit Find/Re	place <u>C</u> ompi	le <u>V</u> iew <u>O</u> nlii
	• •	* • • • •
	<b>™</b> • <b>*</b> Q•   (	刘 🛗 Parame
	-   🔆 🎇	לוֹד לעָד עַרָּד עַרָּד אָדָר אַדָּד 100 sF7 sF8 aF7 aF8
Navigation	₽ × _	🔒 [PRG]Wri
Project		X

 Image: series of the series

1) Chọn 🚵 từ thanh công cụ hoặc chọn [Project]  $\rightarrow$  [Open] (Ctrl+0).

- 2) Chọn đích lưu trữ của file.
- 3) Mở file cần đọc
- 4) Nhấp Open để đọc thiết kế.

# 3.7 Sửa lỗi chương trình

Để kết nối với PLC và viết chương trình vào PLC, xem phần "3.4 Viết chương trình vào PLC".

## 3.7.1 Theo dõi lệnh bậc thang

Hiển thị bậc thang và theo dõi tình trạng dẫn điện của các tiếp điểm và tình trạng điều khiển của các cuộn dây.

(Xem phần "3.4 Viết chương trình vào PLC").

二羟基苯基 医骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨骨
Start Monitoring (All Windows)
*************************************
$\checkmark$
· XDD DO REE PRESENT SALE ALCOLOGICE THE DOG
(2533(1)またまた」のはないたは、「「「「」」のため、「「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「
[PHG]Monitor Executio., F () Device comment COMVENT
Y000
x - 1)

 Chọn a từ thanh công cụ hoặc chọn [Online] → [Monitor] → [Start Monitoring (All Windows)] từ trình đơn.

2) Tình trạng ON/OFF của lệnh bậc thang và giá trị hiện hành của các thiết bị thông tin (bộ, định thời gian, bộ đếm và bộ ghi dữ liệu) sẽ hiển thị trong cửa sổ theo dõi lệnh bậc thang.

#### Tham khảo

Trong GX Works2, dừng theo dõi bằng chọn 
【 (Dừng theo dõi) trên thanh công cụ hoặc [Online]→ [Monitor] → [Stop Monitoring] từ trình đơn. Lệnh bậc thang có thể được biên soạn ngay cả khi đang theo dõi hoặc đã ngừng theo dõi.

# 3.7.2 Theo dõi đăng ký thiết bị

Xác định một thiết bị hoặc một khoảng trên cửa sổ theo dõi bậc thang và đăng ký thiết bị tương ứng trên cửa sổ quan sát.



- Cài đặt chế độ Monitor theo dõi bậc thang. (Xem Mục "3.7.1 Theo dõi lệnh bậc thang" ở trên).
- Khi đăng ký một thiết bị, nhấp chuột để chọn thiết bị đó.
  - Khi đăng ký nhiều thiết bị, nhấp và rê chuột để chọn thiết bị tương ứng.
- 3) Hiển thị cửa sổ quan sát bằng [View]→[Docking Window]→[Watch 1].

 Khi biểu tượng chuột đổi thành k<sub>a</sub>, rê và thả vào cửa sổ quan sát.

- Thiết bị lựa chọn được đăng ký vào cửa sổ quan sát.
- 6) Có thể nhập trực tiếp các tên thiết bị như "X0", "M0" và "D0" vào các khoảng trống của cột "Device/Label" mà không cần dùng chuột để rê và thả.
- 7) Chọn [Online] → [Monitor] → [Start Monitoring] từ trình đơn.

# 3.7.3 Theo dõi loạt thiết bị

Xác định một thiết bị và theo dõi các thiết bị theo sau nó.

Will be Badd From PLC         Write to PLC         Program to Operation         PLC Memory Operation         Delete PLC Data         PLC Memory Operation         Delete PLC Data         PLC Memory Operation         Export to ROM Format         Program Memory Batch Download         Lath Data Backup         PLC Module Change         Start Monitor Mode         Watch         Local Device Batch Read + Save CSV         Start Monitoring (All Windows)	Eead from PLC	Hain
Bear rom PLC      Write to PLC      Write to PLC      Write to PLC      Remote Operation(5)      Redugdant Operation      Password/geyword     Soft Security Key Management      PLC Memory Operation     Delete PLC Data      PLC Memory Operation     Delete PLC Data      PLC Module Change     Set Glock      Register/Cancel Display Module Menu      Monitor (Write Mode) Shift+F3     Start Monitoring (All Windows)      Monitor (Write Mode Menu      Monitor (Write Mode Menu      Monitor (Write Mode Menu      Monitor (Writ	Read from PLC	
Write to PLC         Verify with PLC         Redupdant Operation(s)         Ory Batch         Password/Keyword         Soft Security Key Management         PLC Memory Operation         Delete PLC Data         Export to ROM Format         PLC Memory Operation         Delete PLC Data         Export to ROM Format         PLC Module Change         Set Glock         Register/Cancel Display Module Menu         Monitor (Write Mode)         Shift+F3         Local Device Batch Read +Save CSV         Start Monitoring (All Windows)         Start Monitoring (Mill Windows)		
Wenty with PLC       Remote Operation(S)         Redudant Operation(S)       roy Batch         Password/Keyword       >         Soft Security Key Management       PLC Uger Data         PLC Uger Data       >         Export to ROM Format       Program Memory Batch Download         Latch Data Backup       >         PLC Uger Data       >         PLC Uger Data       >         PLC Module Change       >         Set Social Concerning Stath Download       >         Latch Data Backup       >         PLC Module Change       >         Set Glock       Register/Cancel Display Module Menu         Monitor       Witch         Local Device Batch Read +Sgve CSV       Start Monitoring (All Windows)         Start Monitoring       Alt+F3         Change Value Format(Decimal)       Change Value Format(Decimal)         Change Value Format(	Pa write to PLC	- 🕒 -
Remote Operation(S)       ory Batch         Password/Keyword          Soft Security, Key Management       PLC Memory Operation         Delete PLC Data       PLC User Data         Export to ROM Eprmat       PLC Memory Operation         Public Model Change       >         Set Clock       Register/Cancel Display Module Menu         Monitor       Image Memory Batch Download         Leck Data Backup       >         PLC Module Change       >         Set Clock       Register/Cancel Display Module Menu         Monitor       Image Memory Batch Download         Local Device Batch Read + Save CSV       Start Monitoring (All Windows)         Storp Monitoring (All Windows)       Storp Monitoring (All Windows)         S	4th	
Redupdant Operation Password/Keyword Soft Security Key Management PLC Memory Operation Delete PLC Data PLC Memory Deta Download Latch Data Backup PLC Module Change Set Clock Register/Cancel Display Module Menu Monitor Monitor (Write Mode) Shift+F3 Start Monitoring (All Windows) Stor Monitor	Remote Operation( <u>S</u> )	ory Batch
Password/geyword     Soft Security Key Management     PLC Memory Operation     Delete PLC Data     PLC User Data     Export to ROM Eormat     Program Memory Bath Download     Lath Data Backup     ELC Module Change     Set Clock     Register/Cancel Display Module Menu     Monitor Mode     Start Monitoring (All Windows)     Monitor Monitoring (All Windows)     Start Monitoring (All Windows)     Start Monitoring (All Windows)     Start Monitoring (All Windows)     Start Monitoring (Al	Redundant Operation	
Soft Security Key Management PLC Memory Operation Delete PLC Data PLC Using Data Export to ROM Eormat Program Memory Batch Download Latch Data Backup PLC Module Change Set Clock Register/Cancel Display Module Menu Monitor Watch Local Device Batch Read + Save CSV Stop Monitoring (All Windows) Stop Monitoring (All Windows	Password/Keyword	
PLC Memory Operation Delete PLC Data PLC User Data Export to ROM Format Program Memory Batch Download Latch Data Backup PLC Module Change Set Glock Register/Cancel Display Module Menu Monitor Write Mode) Shift+F3 Start Monitoring (All Windows) Stop Monitoring (All Windows) Monitor (Windows) Stop Monitoring (All Windows) Stop Monitoring (All Win	Soft Security Key Management	
Image: set of the set of	<sup>2</sup> → PLC Memory <u>Operation</u> →	
PLC User Data         2       Export to ROM Eormat         Program Memory Batch Download         Latch Data Backup         QLC Module Change         Set glock         Register/Cancel Display Module Menu         Monitor         Watch         Local Device Batch Read +Save CSV         Start Monitoring (All Windows)         Start Monitoring (Start Monit	Delete PLC Data	
Export to ROM Format Program Memory Batch Download Latch Data Backup PLC Module Change Set Clock Register/Cancel Display Module Menu Monitor Wetch Local Device Batch Read +Save CSV Stop Monitoring (All Windows) Start Monitoring (All Windows) Start Monitoring (All Windows) Start Monitoring Start Monitoring Alt+F3 Change Value Format(Lexadecimal) English Unlated Unlated Device/Buffer Memory Batch Program List Program List Program List The Start Monitor (Windows) Start Monitoring Alt+F3 Change Value Format(Lexadecimal) Value Value Format(Lexadecimal) Value Value Format(Lexadecimal) <th>PLC User Data</th> <th></th>	PLC User Data	
2 Program Memory Batch Download Latch Data Backup PLC Module Change Set glock Register/Cancel Display Module Menu Monitor Mode Set glock Register/Cancel Display Module Menu Monitor (Write Mode) Shift+F3 Start Monitoring (All Windows) Start Monitoring (All Windows) Start Monitoring (All Windows) Start Monitoring Stop Monitoring (All Windows) Start Monitoring Stop Monitoring (All Windows) Start Monitoring Stop Monitoring Alt+F3 Change Value Format(Decimal) Change Value Format(Deci	Export to ROM <u>Format</u>	
2       Latch Data Backup         9LC Module Change       Set glock         Register/Cancel Display Module Menu       Monitor (Write Mode)       Shift+F3         Watch       Monitor (Write Mode)       Shift+F3         Local Device Batch Read +Sgve CSV       Stop Monitoring (All Windows)         Stop Monitoring       Alt+F3         Change Value Format(Decimal)       Change Value Format(Decimal)         Change Value Format(Decimal)       Change Value Format(Decimal)         English       Unlabel         Program List       Program List         Program List       Change Value Format(Decimal)         Change Value Format(Decimal)       Change Value Format(Decimal)         Change Value Format(Decimal) <th>Program Memory Batch Download</th> <th></th>	Program Memory Batch Download	
PLC Module Change     Set Clock Register/Cancel Display Module Menu Monitor Watch Local Device Batch Read +Sgve CSV Start Monitoring (All Windows) Stort Monitoring Stor Monitoring Alt+F3 Change Value Format(Decimal) Change Value Format(D	Latch Data Backup	
Set glock         Register/Cancel Display Module Menu         Monitor         Watch         Local Device Batch Read +Save CSV         Start Monitoring (All Windows)         Monitor (Windows)         Monitor (Windows)         Monitor (Windows)         Start Monitoring (All Windows)         Start Monitoring (All Windows)         Start Monitoring (Mindows)         Start Monitoring (Mindows)	PLC Module Change	
Register/Cancel Display Module Menu       Monitor       Monitor (Write Mode)       Shift+F3         Wagch       Start Monitoring (All Windows)       Start Monitoring (All Windows)         Local Device Batch Read +Sgive CSV       Stop Monitoring (All Windows)         Stop Monitoring       Alt+F3         Change Value Format(Decimal)       Change Value Format(Decimal)         Change Value Format(Hexadecimal)       Device/Buffer Memory Batch         Program List       Program List	Set <u>C</u> lock	
Monitor Mode F3 Watch Local Device Batch Read +Sgve CSV Start Monitoring (All Windows) Start Monitoring Change Value Format(Decimal) Change Value Format(Decimal) Program List Monitoring (All Windows) Start Monitoring (Al	Register/Cancel Display Module Menu	
Weitch       Local Device Batch Read +Sgve CSV         Start Monitoring (All Windows)         Start Monitoring         English       Unlabel         English       Unlabel         Program List         Program List         Program List         Start Monitoring         Start Monitoring         Start Monitoring         Start Monitoring         Start Monitoring         Device/Buffer Memory Batch         Program List         Program List         Start Monitoring	Monitor	Monitor Mode F3
Local Device Batch Read +Sgve CSV Start Monitoring (All Windows) Stop Monitoring (All Windows) Start Monitoring (All Window	Watch	Monitor (Write Mode) Shift+F3
	Local Device Batch Read + Save CSV	Start Monitoring (All Windows)
		Stop Monitoring (All Windows)
		Start Monitoring
		Stop Monitoring Alt+E3
English Unlabel  English Unlabel  Change Value Format(exadecimal)  Program List  Program List  Change Value Format(exadecimal)  Program List  Program List  Program List  Program List  Note: The state of t		Change Value Format(Decimal)
Program List      Prog	English Unlabe	Change value Format( <u>H</u> exadecimal)
Program List Vé Program List Vé Progra	Ligion Ulidue	
INCLOT 15 om 00 Nov2 CACCOUNTISTENCO 2 gas Describe Minory And Market 21     Caccount       Describ 2 Describe 200 Describe 20	Ligion Office	Device/Buffer Memory Batch
Project Project Der Samer Der	Cinguisin Unido	Program List
I wei Weiter         I weiter     <	Chigan     Chigan	Device/Buffer Memory Batch Program List
	Citylian     Oliidde     Son St Maxie 2 Mondour 151767002 gan a Denaid Arth Renny Mail N     Denaid Citylian Chair a Denaid Arth Renny Mail N     Denaid Citylian Chair a Denaid Arth Renny Mail N     Denaid Citylian Chair a Denaid Arth Renny Mail N     Denaid Citylian Chair a Denaid Citylian Chair a Denaid Arth Renny Mail N     Denaid Citylian Chair a Denaid C	
Sourcier Destination	Instantion     I	
Frejot	Instantion	Device/Buffer Memory Batch Program List
Project	Indiana de la constante d	Program List
Projekt     Constrainty     Constraty     Constrainty     Constrainty     Constrainty	Index Service Contract Total Contract Service Contract Service Contract Total Contract Service Contract	Program List
Cesanction Declination 2 cryptin unstabled responses of the section	ArtSort few of Nexed CatorocortEstremon James Person Table      Provide State CatorocortEstremon James Person Table      Provide State Person Table      Provide State      Control of Person Table      Control of Pe	Device/Buffer Memory Batch      Program List
anglen Unstallat PESI/VEE Hot Sotion	Chigan     Onico     Constraint Control of the December o	
angan Unstalad PELS/PULK Hold Status	Instantion     I	Device/Buffer Memory Batch Program List
	Instantion     I	Device/Buffer Memory Batch Program List
	Internet      Internet	
	Exiguen     Olifika     O	



- 1) Cài đặt thành chế độ theo dõi. (Xem phần "3.7.1 Theo dõi lệnh bậc thang").
- 2)Chọn [Online] → [Monitor] → [Device/Buffer Memory Batch] từ trình đơn. Hoặc nhấp chuột phải vào cửa sổ bậc thang và chọn [Device/Buffer Memory Batch].

3) Nhập thiết bị đầu tiên của các thiết bị được quan sát trong cửa sổ "Device/ Buffer Memory Batch" rồi nhấn phím Enter để bắt đầu quan sát..

#### (Lưu ý)

Khi xác định bộ định thời gian hoặc bộ đếm, nhấp [Reference], rồi chọn "MAIN" trong danh sách chương trình.

- Trạng thái vận hành được hiển thị theo loại thiết bị.
  - Thiết bị bit (X, Y, M và S): ON = 1 hoặc OFF = 0
  - Bộ hẹn giờ và bộ đếm: tình trạng ON/ OFF giá trị cài đặt và giá trị hiện hành của tiếp điểm / cuộn dây.
  - Dữ liệu đăng ký: Giá trị hiện hành.
- 5) Thiết bị bit có thể được MỞ hoặc TẮT cưỡng bức hoặc giá trị hiện hành của thiết bị thông tin có thể được thay đổi bằng việc chọn dữ liệu quan sát được hiển thị tương ứng và nhấp vào [Modify Value].

# 3.7.4 Kiểm tra thiết bị

# [1] Cưỡng bức ON/OFF

Sử dụng màn hình kiểm tra thiết bị để cưỡng bức ON/OFF các thiết bị bit của PLC (M, Y, T, C ...). Khi một ngõ vào (X) bị cưỡng bức ON hoặc OFF, nếu PLC ở trạng thái RUN, ngõ vào sẽ ON hoặc OFF trong 1 chu kỳ quan sát.

Trước khi xác nhận vận hành của dòng Y, phải chuyển PLC về trạng thái STOP.

	ug <u>D</u> iagnostics <u>T</u> ool <u>W</u> indow <u>H</u> elp				
▲ 🖳	Start/Stop Simulation				
ter	Instructions Unsupported by Simulation				
(学)	Modify Value				
safs	Forced Input Output Registration/Cancellation				
er	Device Test with Execution Condition	•			
	Sampling Trace	÷			
	S <u>c</u> an Time Measurement				
	Scan Time Measurement Step Execution	•			
	Scan Time Measurement Step Execution Break Setting	•			

Device/Label Buffer	Memory 3) Nr	nập thiết bị
MO		•
Data Type Bit		-
ON	OFF	Switch ON/OFF
Execution Result<<		4) Nhấp
xecution Result		
Device/Label	Data Type	Setting Value

- 1) Cài đặt sang chế độ quan sát. (Xem phần "3.7.1 Theo dõi lệnh bậc thang").
- Chọn [Debug] → [Modify Value] từ trình đơn.

- Nhập số của thiết bị sẽ cưỡng bứcON/ OFF.
- 4) [ON]: Cưỡng bức thiết bị ON.
  - [OFF]: Cưỡng bức thiết bị OFF.
  - [Switch ON/OFF]: Chuyển đổi ON/OFF mỗi khi trạng thái cưỡng bức thiết bị.

#### Tham khảo

### Cưỡng bức ON/OFF (Cửa sổ quan sát bậc thang)

Bất kỳ thiết bị bit nào (tiếp điểm và cuộn) có thể bị cưỡng bức ON/OFF bằng việc nhấp 2 lần vào thiết bị trong [Ladder Monitor Window] vừa giữ phím [Shift].

# [2] Thay đổi giá trị hiện hành của thiết bị thông tin

Thay đổi giá trị hiện hành của thiết bị thông tin của PLC (T, C, D ...).

ROG-1.	gxw - [[	PRGJWrite MAIN 13 Step]	
nline	De <u>b</u> ug	<u>D</u> iagnostics <u>T</u> ool <u>W</u> indow <u>H</u> elp	
0.0	🖳 <u>S</u> t	art/Stop Simulation	2, 1
neter	I <u>n</u>	structions Unsupported by Simulation	
바니카카		odify Value	
8   saF5	Ec	prced Input Output Registration/Cancellatio	on
/rite N	De	evice Test with <u>E</u> xecution Condition	•
ΪĤ	Sz	impling Trace	•
001	Sg	an Time Measurement	
r-	St	ep Execution	•
10	Br	eak Setting	•
	Sł	(ip Setting	•

- Cài đặt sang chế độ quan sát. (Xem phần"3.7.1 Theo dõi lệnh bậc thang").
- Chọn [Debug] → [Modify Value] từ trình đơn.

Device/Label Buffer	Memory	
DO		-
Data Type Bit	1	-
ON – Settable Range –––	3) N	lhập thiết bị
Execution Result<<	]	Close
execution Result		

3) Nhập số của thiết bị được thay đổi.

Device/Laber   BUH	er Memory	
Device/Label		
DO		<b>_</b>
Data Type Word[	Signed]	-
Value 39	C HE	Set
Settable Range	<b>A</b>	<b></b>
-32768 to 32767 4) Gia	á trị mới	5) Nhấp
Execution Result <<	<	Close
Execution Result	_	

4) Nhập giá trị mới.5) Nhấp [Set].

#### [3] Cưỡng bức ON/OFF và thay đổi giá trị hiện hành dùng cửa sổ quan sát

Có thể cưỡng bức ON hoặc OFF thiết bị bit (như M và Y) hoặc thay đổi giá trị hiện hành của thiết bị thông tin (như T, C và D) từ cửa sổ quan sát.

Khi một ngõ vào (X) bị cưỡng bức ON hoặc OFF, nếu PLC ở trạng thái RUN, ngõ vào sẽ ON hoặc OFF trong 1 chu kỳ quan sát.

Khi kiểm tra vận hành của các ngõ ra (Y), bạn phải cài PLC sang trạng thái STOP.

Device/Label	Current Value	Data Type	Class	Device	Oomment
MO	1	Bit		MO	
M1 00	0	Bit		M1 00	
T5	20	Word[Signed]		T5	
07	5	Word[Signed]		07	
D20	100	Word[Signed]		D20	
	▲ (2) Nł	nập giá trị	thay đổ	i.	
(1) <del> </del>	Đăng ký	thiết bị.	]		

 Nhập số của thiết bị vào cột "Device/ Label" và đăng ký nó vào cửa sổ quan sát. (Lưu ý)

Sau khi đăng ký thiết bị, chọn [Online] → [Watch] →

[Start Watching] từ trình đơn.

- 2) Nhập giá trị mới vào cột "Current Value" và nhấn phím Enter
  - Các thiết bị bit (như X và Y): Nhập "1" cho "ON" hoặc "0" cho "OFF".
  - Các thiết bị thông tin (như T, C và D) : Nhập giá trị số trong vùng có sẵn của thiết bị.

# 3.7.5 Viết chương trình vào PLC trong khi RUN

Chèn phần chỉnh sửa của bậc thang vào PLC khi PLC đang chạy.

Việc chèn phần chỉnh sửa của bậc thang sẽ tốn ít thời gian do không cần chuyển đổi toàn bộ chương trình.



#### Lưu ý

Không thể viết chương trình vào PLC nếu chương trình trong PLC khác với chương trình trong GX Works2.Do đó, bạn phải kiểm tra trước khi viết chương trình hoặc chuyển đổi chương trình bằng cách sử dụng [Write to PLC].
# 3.8 Nhập ghi chú 3.8.1 Các loại ghi chú

Bạn có thể nhập 3 loại ghi chú sau đây.

		Số kí tự	
Loại	Mục đích	(độ rộng toàn	Ghi chú
		phần)	
			Cần thiết cài đặt "Comments Capacity" trong cài
	Ghi chú mô tả vai trò và chức năng của mỗi thiết bị.	16	đặt thông số khi viết vào PLC. Bạn cũng phải cài
T) Ghi chu thet bi			đặt cho Mục "Comment range setting" (Cài đặt
			phạm vi ghi chú).
	Ghi chú mô tả vai trò và chức		Đây là ghi chú trên GX Works2
2) Hướng dẫn	năng của các khối lệnh bậc	32	(Nó không được tải vào PLC)
	thang		
3) Ghi chú	Ghi chú mô tả vai trò và chức	16	Đây là ghi chú trên GX Works2.
	năng của các lệnh ngõ ra.	10	(Nó không được tải vào PLC).

#### [Ví dụ ghi chú]



#### Lưu ý

#### Cách hiển thị ghi chú

Chọn [View]  $\rightarrow$  [Comment] từ trình đơn để làm hiển thị ghi chú. Làm tương tự như trên để dừng hiển thị các ghi chú.

#### Lưu ý

#### Ghi chú thiết bị toàn bộ và cục bộ trong GX Works2

- Ghi chú thiết bị toàn bộ: Loại ghi chú này có thể được viết vào PLC.
- Ghi chú thiết bị cục bộ: Khi cài đặt mới các ghi chú thiết bị cục bộ, có thể tạo nhiều ghi chú khác với các ghi chú thiết bị toàn bộ. Trong Developer chúng ta có thể sử dụng thông qua tên ghi chú khác nhau, và sử dụng được cho QnH, QnU, tuy nhiên trong FX Series, chúng ta không thể viết chương trình vào QnH, và QnU. Thông thường, các bạn nên sử dụng "Ghi chú thiết bị toàn bộ".

## 3.8.2 Tạo ghi chú thiết bị

## [1] Cách nhập ghi chú từ danh sách Dự án thiết kế.





- Nhấp 🕌 từ thanh công cụ và nhấp 2 lầnvào phần tử bậc thang được ghi chú.
- 2) INhập ghi chú vào cửa sổ "Enter symbol"và nhấp [OK].Nháp lần nữa để hoàn tất.



#### Cách nhập ghi chú khi tạo lệnh bậc thang



Khi nhập phần tử lệnh bậc thang, nhấp biểu tượng hiển thị bên trái để thay đổi phương pháp nhập.

#### 3.8.3 Tiến hành tạo các hướng dẫn lệnh



- 1) Nhấp 🔀 từ thanh công cụ và nhấp 2 lần vào vị trí bất kỳ trên khối bậc thang mà bạn sẽ nhập hướng dẫn..
- Nhập hướng dẫn vào cửa sổ "Enter line statement" và nhấp [OK].
  - Nhấp 🚟 rên thanh công cụ lần nữa để hoàn tất.

## 3.8.4 Tiến hành tạo ghi chú



- Nhấp 🔀 từ thanh công cụ và nhấp 2 lần vào biểu tượng chỉ dẫn ngõ ra mà ghi chú sẽ được viết vào.
- Nhập ghi chú vào cửa sổ "Enter Note" và nhấp [OK].
  - Nhấp sự trên thanh công cụ lần nữa để hoàn tất.

# LỆNH TUẦN TỰ

# Chương 4 LỆNH TUẦN TỰ

# Đến chương này...

Chúng ta đã biết PLC là một tập hợp nhiều rơle, bộ hẹn giờ và bộ đếm. Đồng thời, các chương trình tuần tự bên trong có thể được nối dây bằng cách vận hành các phím trên bảng lập trình. Khi thực hiện công việc nối dây này, phải tuân theo các yêu cầu về nguyên tắc kết nối tiếp điểm và cuộn dây, loại cuộn dây. Các nguyên tắc này được gọi là các lệnh.

Các lệnh được lập trình theo hình thức "từ lệnh + số của thiết bị" hoặc bằng các từ lệnh riêng lẻ.

Trong chương này, chúng tôi sẽ giới thiệu các lệnh cơ bản cho việc lập trình một PLC.

Các bạn hãy ghi nhớ công dụng của từng lệnh.

# 4.1 Ghi nhớ Lệnh PLC

#### 4.1.1 Các lệnh và chương trình

Có 2 loại thiết bị ngoại vi (thiết bị lập trình) được sử dụng chủ yếu để nhập các chương trình tuần tư: thiết bị sử dụng để vẽ mạch tuần tư trên màn hình và thiết bi sử dung bằng cách lập trình thông qua từ lênh (đây là các thiết bi được sử dụng đtạo chương trình danh sách lệnh). Các thiết bị này chỉ khác nhau về phương pháp nhập, về hình thức lập trình đều tượng tư như nhau.



Thiết bị nhập bằng Sơ đồ tuần tự (Bảng lập trình cầm tay)



Thiết bị nhập bằng Chương trình bậc thang (Phần mềm lập trình trên máy tính)

Bảng sau đây tóm tắt các lệnh chứa bởi PLC, ý nghĩa của mỗi lệnh và cách lệnh bâc thang được lập trong một chượng trình tuần tự.

Ký hiệu, Tên	Chức năng	Biểu diễn bậc thang	
LD Tải	Lệnh kết nối bus, tiếp điểm N.O.		<ul> <li>→⊢ và →⊬ dùng trong các lệnh bậc thang chỉ các tiếp</li> </ul>
LDI Nghịch tải	Lệnh kết nối bus, tiếp điểm N.C.		điểm. Tiếp điểm có 2 trạng thái, dẫn điện và không dẫn
AND	Kết nối nối tiếp, tiếp điểm N.O.		điện, phụ thuộc trạng thái ON/OFF của các rơle ngõ
ANI Nghịch AND	Kết nối nối tiếp, tiếp điểm N.C.		vào hoặc ngõ ra, các rơle phụ trợ, bộ hẹn giờ và bộ
OR	Nối song song, tiếp điểm N.O.		đếm ────và ── <u>SET</u> thể
ORI Nghịch OR	Nối song song, tiếp điểm N.C.		hiện trạng thái dân động cuộn dây
ANB Khối AND	Kết nối nối tiếp giữa các khối		
ORB Khối OR	Nối song song giữa các khối		
OUT Ra	Lệnh điều khiển cuộn		
SET Cài đặt	Vận hành chốt, lệnh cuộn dây	SET YMS	
RST Thiết lập lại	Hủy vận hành chốt, lệnh cuộn dây		
NOP Không vận hành	Không vận hành	Để xóa chương trình hoặc khoảng trắng	
END	Kết thúc chương trình	Hết chương trình Trở về bước 0	

## 4.1.2 Cấu tạo chương trình

Tuần tự bên trong cho điều khiển tuần tự được tạo như chương trình tuần tự với định dạng của sơ đồ mạch (sơ đồ bậc thang) và danh sách lệnh.



- Một chương trình bao gồm nhiều mã lệnh và số thiết bị (toán hạng). Các lệnh này được đánh số lần lượt. Số này được gọi là Số bước. (Các số bước được điều khiển một cách tự động).
- Mỗi lệnh bao gồm "Mã lệnh + Số thiết bị". Tuy nhiên, có một số lệnh không có thiết bị. Ngoài ra, trong vài trường hợp, mã lệnh chỉ để tham chiếu như lệnh.
- Các bước lớn nhất có thể được lập trình tùy thuộc và "Dung lượng bộ nhớ Chương trình" mà PLC sử dụng. Chẳng hạn, bộ nhớ chương trình thay đổi tùy theo máy, như trong PLC FX1S dung lượng bộ nhớ là "2000" bước, FX1N va FX2N dung lượng bộ nhớ là 8000 bước, và trong FX3U dung lượng là "64000" bước.
- PLC thực hiện lặp lại lệnh từ bước 0 đến lệnh END. Vận hành này được xem như là vận hành chu trình và thời gian yêu cầu để thực hiện một chu trình này được xem là chu kỳ vận hành (thời gian quan sát). Chu kỳ vận hành sẽ thay đổi theo nội dung của chương trình và thứ tự vận hành thực tế, khoảng từ vài ms đến vài chục ms.
- Chương trình PLC được tạo bởi định dạng sơ đồ mạch (sơ đồ bậc thang) cũng được lưu trong bộ nhớ chương trình của PLC với định dạng danh sách lệnh (chương trình danh sách lệnh).
   Sự chuyển đổi giữa danh sách lệnh (chương trình danh sách lệnh) và sơ đồ mạch (sơ đồ bậc thang) có thể được thực hiện bằng việc sử dụng phần mềm lập trình trong máy tính cá nhân.

# 4.1.3 Tiếp điểm N.O., tiếp điểm N.C., lệnh OUR, lệnh END

#### Chương trình mạch



#### Số bước

Số bước chỉ thứ tự và kích cỡ của chương trình. Nếu bạn lập trình các lệnh theo thứ tự của chương trình danh sách lệnh thì PLC sẽ tự động đặt số bước.



## Bằng chương trình bên trên...



Ngõ ra Y000 ON khi ngõ vào X000 ON. Ngõ ra Y003 ON khi ngõ vào X003 OFF.



Tham khảo						
Lập	trình bằng danh s	sách lện	h			
	Load	Chương ti	Chương trình danh sách lệnh			
	cho tiếp điểm N.O	Bước	Lệnh			
		0	LD X000			
	Load inverse	1	OUT Y000			
	Lênh kết nối bus	2	LDI X000			
	cho tiếp điểm N.C	3	OUT Y003			
		4	END			
OUT	Out Lệnh điều khiển cuộnLệnh LD (Load) dùng cho tiếp đầu tiên sử dụng trên bus v (Load inverse) dùng cho tiếp Các lệnh tiếp điểm như LD v dùng cho các thiết bị như các n X, rơle ngõ ra Y, bộ định thò đếm C và các rơle phụ M. Các lệnh điều khiển cuộn như dùng cho các thiết bị khác v ngõ vào X.					
END						

# 4.1.4 Kết nối nối tiếp

#### Chương trình mạch



#### Trong chương trình trên...





Ngõ ra Y000 ON khi ngõ vào X000 ON, X001 ON và X002 OFF. Ngõ ra Y003 ON khi ngõ vào X000 ON, X001

ON, X002 OFF và X003 ON.

## Lập trình bằng danh sách lệnh



Δ

Tham khảo

.

AND Lệnh kết nối nối tiếp cho tiếp điểm N.O.

AND inverse Lệnh kết nối nối tiếp cho tiếp điểm N.C.

Lệnh AND (AND) được dùng cho tiếp điểm N.O. và lệnh ANI (AND Inverse) được dùng cho tiếp điểm N.C. được kết nối nối tiếp theo sau các lệnh LD và LDI

#### Chương trình danh sách lênh

Bước	Lệnh		
0	LD	X000	
1	AND	X001	
2	ANI	X002	
3	OUT	Y000	
4	AND	X003	
5	OUT	Y003	
6	END		

Y000 và Y003 vận hành khi tất cả tiếp điểm được nối nối tiếp điều khiển AND và ANI đang dẫn điện.

# 4.1.5 Kết nối song song

#### Chương trình mạch



#### Trong chương trình trên...





Tham khảo

## Lập trình bằng danh sách lệnh



DRI

OR Lệnh nối song song cho tiếp điểm N.O.

#### OR inverse

Lệnh nối song song cho tiếp điểm N.C.

#### Chương trình Danh sách lệnh

Bước	Lệnh		
0	LD X000		
1	OR X001		
2	ORI X002		
3	OUT Y000		
4	END		

Lệnh OR (OR) dùng cho tiếp điểm N.O. và lệnh ORI (OR Inverse) dùng cho tiếp điểm N.C. được nối song song theo sau các lệnh LD và LDI.

Ngõ ra Y000 trong chương trình trên vận hành khi một trong các tiếp điểm được nối song song điều khiển OR và ORI đang dẫn điện.

## 4.1.6 Kết nối nối tiếp và song song

#### Chương trình mạch

Chương trình ví dụ 1



#### Trong chương trình trên...

Ngõ vào X000	ON 🗸
Ngõ vào X001	ON 🚽
Ngõ vào X002	
Ngõ vào X003	
Ngõ ra Y000	

Khi ngõ vào X000 hoặc X001 và X002 hoặc X003 mở đồng thời, Y000 mở.

#### Chương trình ví dụ 2



#### Trong chương trình trên...



Khi các ngõ vào X000 và X001 mở đồng thời hoặc X002 và X003 mở đồng thời, ngõ ra Y000 mở.

#### Tham khảo

## Lập trình bằng danh sách lệnh

Chương trình ví dụ 1

Chương trình ví dụ 2

Bước	Lệnh		
0	LD	X000	
1	OR	X001	
2	LD	X002	
3	OR	X003	
4	ANB		
5	OUT	Y000	
6	END		

#### Chương trình danh sách lệnh Chương trình danh sách lệnh

Bước	Lệnh
0	LD X000
1	AND X001
2	LD X002
3	AND X003
4	ORB
5	OUT Y000
6	END

Tham khảo phụ lục để biết chi tiết về lệnh ANB và lệnh ORB.

## 4.1.7. Lệnh SET, lệnh RST



Set Lệnh ngõ ra giữ vận hành.

RST

Reset Lệnh hủy giữ vận hành. Các lệnh SET/RST được dùng cho các rơle ngõ ra Y và các rơle phụ M.

Lệnh RST cũng được dùng cho các bộ đếm và bộ hẹn giờ có nhớ.

## Chương trình mạch



#### Trong chương trình trên...



Ngõ ra Y000 ON khi ngõ vào X001 ON.

Trạng thái vận hành của Y000 được giữ ON dù trạng thái ngõ vào X001 thay đổi từ ON sang OFF.

Ngõ ra Y000 OFF khi ngõ vào X003 ON.

#### Tham khảo

Tương tự như lệnh OUT, các lệnh này điều khiển các cuộn.

Với lệnh OUT, các cuộn được lập trình bằng lệnh OUT vẫn OFF khi tiếp điểm điều khiển cuộn thay đổi trạng thái từ ON sang OFF. Tuy nhiên, khi lệnh SET (Set) được sử dụng, trạng thái vận hành của cuộn được giữ ON dù trạng của tiếp điểm thay đổi từ ON sang OFF.

Lệnh RST (Reset) được sử dụng để thay đổi trạng thái của cuộn được điều khiển bằng lệnh SET (Set) từ ON sang OFF.

Phương pháp nhập



#### Lập trình bằng Danh sách lệnh Chương trình Danh sách lệnh

Bước	Lệnh		
0	LD	X001	
1	SET	Y000	
2	LD	X003	
3	RST	Y000	
4	END		

### 4.1.8 Về Các Mạch Khóa

Vận hành ngõ ra có thể được giữ hoặc hủy thông qua lập trình tuần tự tự giữ..

#### Chương trình mạch



#### Trong chương trình trên...



- Y003 ON khi X001 ON và X003 OFF.
- Y003 tiếp tục vận hành ngay cả khi X001 OFF. (Đây là "vận hành tự giữ"). Tuy nhiên, Y003 chuyển thành OFF thì X003 chuyển thành ON.

# Tham khảo



Khi lệnh SET được sử dụng, ngõ ra sẽ vẫn ON cả khi tiếp điểm điều khiển cuộn OFF. Ngoài ra, lệnh SET có thể được dùng nhiều lần cho cùng một ngõ ra mà không cần xử lý như cuộn kép. Nó hỗ trợ cho việc điều khiển trực tiếp một ngõ ra từ nhiều điểm trong chương trình.

#### Tham khảo

## Lập trình bằng danh sách lệnh

Bước         Lệnh           0         LD         X001           1         OR         Y003           2         ANI         X003           3         OUT         Y003           4         END         END	[Mạch khố	ba ngô raj			
0         LD         X001           1         OR         Y003           2         ANI         X003           3         OUT         Y003           4         END	Bước	Lệnh			
1         OR         Y003           2         ANI         X003           3         OUT         Y003           4         END	0	LD X001			
2         ANI         X003           3         OUT         Y003           4         END	1	OR Y003			
3 OUT Y003 4 END	2	ANI X003			
4 END	3	OUT Y003			
	4	END			

#### [Mach SET/RST ngõ ra]

Bước	Lệnh		
0	LD X001		
1	SET Y003		
2	LD X003		
3	RST Y003		
4	END		

# 4.2 Về Các Mạch Bộ hẹn giờ

# Timers

Có rất nhiều loại thiết bị hẹn giờ, tuy nhiên trong phần này chúng tôi chỉ mô tả cách lập trình một thiết bị hẹn giờ số gắn bên trong một Micro PLC.

### Chương trình mạch



### Trong chương trình trên...

Ngõ vào X000		0	N		
Ngõ ra Y000, T0 (coil)	12	0	N		<b>↓</b> ∠)
Ngõ ra T0 (N.O. contact)	₭—	10 secs		ON	
Ngõ ra Y003 (coil)				ON	



- Tiếp điểm bộ hẹn giờ vận hành sau khi khoảng trì hoãn đặt trước trôi qua sau khi cuộn dẫn điện (bộ hẹn giờ trì hoãn ON). Thời gian đặt trước này gọi là "giá trị cài đặt" và được ký hiệu là K. K có thể được cài đặt trong khoảng 1 ~ 32,767. Ví dụ, K100 nghĩa là bộ hẹn giờ 10s\*1.
- Khi X000 OFF trong khi bộ hẹn giờ đang vận hành, giá trị hiện tại của bộ hẹn giờ trở về "0" và tiếp điểm bộ hẹn giờ cũng OFF.
- Phương pháp nhập



\*1 : When a 100 ms (0.1 second) timer is used

	Lá	ập tr	rìn	h bằng	dan	h sácł	n lệnh		
В	ước		Lệ	h		Bước	Lệr	ıh	
	0	L	D	X000	-	5	LD	Т0	
	1	(	DUT	Y000	-	6	OUT	Y003	
	2	(	DUT	T0 K100	-	7	END		

# 4.3 Về Các Mạch Bộ Đếm

# Counters

Bộ đếm có rất nhiều loại. Tuy nhiên ở đây chúng tôi chỉ xin mô tả cách lập trình một bộ đếm thông dụng được gắn bên trong một Micro PLC.



#### Trong chương trình trên...





- Các bộ đếm đếm số lần một tiếp điểm (X003) thay đổi trạng thái từ OFF sang ON. Tiếp điểm này (X003) được gọi là "ngõ vào đếm" và giá trị được đếm bởi bộ đếm được gọi là "giá trị hiện tại".
   Bộ đếm vận hành khi giá trị hiện tại đạt tới số xác định (giá trị cài đặt).
   Giá trị cài đặt có thể được cài đặt một giá trị
- Sau khi bộ đếm đã đếm lên, giá trị hiện tại của bộ đếm không thay đổi và tiếp điểm ngõ ra ở trạng thái vận hành.
- Khi ngõ vào reset X001 ON, giá trị hiện tại của bộ đếm trở về "0"và tiếp điểm của bộ đếm cũng OFF.
- Phương pháp nhập



trong khoảng  $1 \sim 32,767$ .

#### Tham khảo

#### Lập trình bằng danh sách lệnh

Bước	Lệnh	Bước	Lệnh
0	LD X001	7	LD CO
1	RST C0	8	OUT Y003
3	LD X003	9	END
4	OUT C0 K10		

## 4.4 Thứ Tự Của Chương Trình Thứ tự chương trình

Các sơ đồ mạch được lập trình từ trái sang phải và từ trên xuống dưới.



Một chương trình như trên được lập sử dụng 16 bước chương trình, (1) đến (16). Dưới đây là chương trình viết theo Danh sách lệnh.

Tham khảo				
l âp trình	n bằng (	chương	trình d	anh sách lênh
– <u>äb</u>	- Sang	end eng		
	Bước	Lệr	h	
	0	LD	X000	
	1	OUT	Y000	
	2	LD	X001	
	3	OR	X002	-
	4	AND	X003	-
	5	OUT	Y001	-
	6	OUT	Y002	-
	7	LD	X004	-
	8	AND	X005	-
	9	LD	X006	-
	10	AND	X007	-
	11	ORB		-
	12	OUT	Y003	-
	13	OUT	Y004	-
	14	OUT	Y005	-
	15	END		
	11 12 13 14 15	ORB OUT OUT OUT END	Y003 Y004 Y005	-

# Chương 5 Bài tập chương trình

# Từ lý thuyết đến thực hành...

Trong chương này, thông qua các ví dụ đơn giản, bạn sẽ được học tổng quát về cách sử dụng và vận hành chương trình như cách lập trình và sử dụng chế độ quan sát.



Chúng ta hãy xem xét một chương trình PLC cho thang cuốn dưới đây.

#### «Các bố trí I/O»

Ngõ vào	Công tắc dò 0	X001
	Công tắc dò 1	X003
Ngõ ra	Đèn chiếu sáng	Y000
	Ngõ ra điều khiển thang	Y003

#### «Vận hành »

- (1)Hãy giả sử rằng thang cuốn không di chuyển cho đến khi có người đến gần thang cuốn.
- (2)Khi có người lại gần thang cuốn và mở công tắc dò 0, đèn sáng lên và thang cuốn bắt đầu di chuyển (chuyển động của thang chỉ đi lên).
- (3)Thang cuốn đưa người đi lên, khi người đi ra khỏi thang, công tắc dò 1 ON, đèn sáng lên và thang cuốn trở về trạng thái không vận hành.

Trong ví dụ này, hãy xem cả 2 công tắc dò 0 và 1 như những công tắc không giữ.

Đồng thời, người di chuyển không sử dụng thang cuốn liên tục.

## Chương trình được thiết lập như sau «Chương trình mạch : Ví dụ 1»



#### «Chương trình mạch : Ví dụ 2»



#### «Hãy cùng kiểm tra vận hành»

Nhập chương trình trên vào PLC và kiểm tra vận hành chương trình.

Khi ngõ vào X001 được ON, các ngõ ra Y000 và Y003 vận hành. Tiếp theo,khi ngõ vào X003 được ON, các ngõ ra Y000 và Y003 chuyển sang trạng thái không vận hành.

Refer to the appendix 2 for a list program.

## 5.2 Ví dụ Tham khảo 2 (Điều khiển máy pha trà)



Hãy cùng xem xét một chương trình PLC cho một máy pha trà.

«Bố trí	í I/O »	
Ngõ vào	Dò tách trà	X000 (ON when cup is present)
-	Nút pha trà	X001
	Nút kiểm tra lá trà	X002
	Công tắc hành trình dưới bình làm đầy nước	X003
	Công tắc hành trình trên bình làm đầy nước	X004
Ngõ ra	Đèn hiển thị thay lá trà	Y000
	Ngõ ra pha trà	Y001
	Ngõ ra làm đầy nước	Y003

#### «Giải thích vận hành»

(1)Khi mạch dò tách X000 ON và nút pha trà X001 được nhấn (X001 ON), ngõ ra pha trà Y001 vận hành và nước nóng được rót vào tách. Nước nóng chỉ được rót trong thời gian nút được nhấn và dừng rót khi thả nút nhấn.

Khi chức năng dò tách X000 OFF, nước nóng không được rót dù bạn nhấn nút pha trà X001.

(2)Khi nước trong bình hạ thấp, công tắc hành trình dưới X003 ON, ngõ ra làm đầy nước Y003 hoạt động.

Khi ngõ ra làm đầy nước Y003 vận hành và nước được rót vào bình, công tắc hành trình trên X004 sẽ ON và ngõ ra làm đầy nước Y003 ngừng hoạt động.

(3)Sau 5 lần nước được làm đầy, đèn chỉ thị thay lá trà sáng lên.

(4)Khi nhấn nút xác nhận, đèn chỉ thị thay lá trà sẽ tắt.

## Chương trình được thiết lập như sau

#### 《Chương trình mạch》



#### «Kiểm tra vận hành»

Nhập chương trình mạch trên vào PLC và kiểm tra vận hành chương trình.

- (1)Ngõ ra Y001 vận hành khi cả 2 ngõ vào X000 hoặc X001 ON.
- (2)Khi ngõ vào X003 ON, ngõ ra Y003 vận hành và khi ngõ vào X004 ON, ngõ ra Y003 không vận hành.
- (3)Mỗi lần ngõ ra Y003 vận hành, giá trị của bộ đếm C0 tăng lên 1. Khi C0 đến "5", Y000 vận hành.
- (4)Khi ngõ vào X002 ON, giá trị của bộ đếm C0 trở về "0" và ngõ ra Y000 trở về trạng thái không vận hành.

Tham khảo Phụ lục 2 về Chương trình danh sách lệnh.

# 5.3 Ví Dụ Tham khảo 3 (Điều Khiển Quạt)



Hãy cùng xem xét một chương trình PLC cho quạt..

## $\langle\!\!\langle \mathbf{B}\mathbf{\hat{o}} \mathsf{ tr} \mathsf{i} \mathsf{ I} \! / \! \mathbf{O} \, \! \rangle\!\!\rangle$

Ngõ vào			
X000	Công tắc (Khởi động/Dừng quạt)		
X001	Công tắc (Chuẩn bị)		
X003	Công tắc (Hủy chuẩn bị)		
X005	Lựa chọn (Gió yếu)		
X006	Lựa chọn (Gió mạnh)		

Ngõ ra				
Y000	(Đèn chỉ thị sẵn sàng)			
Y001	Ngõ ra gió yếu			
Y002	Côngtăctơ điện từ cho quạt			
Y003	Ngõ ra gió mạnh			

### 《Vận hành》

- (1) Khi công tắc [Chuẩn bị] (X001) ON, ta làm [Đèn chỉ thị sẵn sàng] (Y000) ON và tự khóa. Khi công tắc [Hủy chuẩn bị] (X003) ON, [Đèn chỉ thị sẵn sàng] (Y000) OFF và không khóa..
- (2) Khi nhấn công tắc [Khởi động/Dừng quạt] trong khi đèn chỉ thị [Sẵn sàng] (Y000) ON, côngtăctơ điện từ cho quạt (Y002) được kích hoạt và quạt khởi động hoặc dừng. Tốc độ gió của quạt có thể được chọn bằng công tắc lựa chọn (X005/X006).
  - Khi X005 ON: Ngõ ra gió yếu (Y001) ON.
  - Khi X006 ON: Ngõ ra gió mạnh (Y003) ON.

### $\langle Chương trình mạch \rangle$

Nhập các thiết bị yêu cầu vào chỗ trống và hoàn tất chương trình.



Tham khảo Đáp án tại trang cuối của Chương này.
Tham khảo Phụ lục về chương trình danh sách lệnh.

# 5.4 Ví Dụ Tham khảo 4 (Điều Khiển Máy Ép)



Hãy cùng xem xét một chương trình PLC cho máy ép.

#### 《Bố trí I/O》

Ngõ vào		
X001	Công tắc băng tải	
X004	Cảm biến đếm chi tiết	

Output		
Y001	Còi khởi động ép	
Y002	Ngõ ra ép	
Y003	Băng tải	

#### 《Vận hành》

(1) Khi công tắc băng tải [Khởi động] (X001) ON, băng tải (Y003) ON và mang các chi tiết đến vị trí ép.

Khi cảm biến đếm chi tiết (X004) dò tìm thấy 4 chi tiết, băng tải mang chi tiết (Y003) OFF và dừng mang chi tiết.

- (2) Khi băng tải (Y003) dừng, còi khởi động ép (Y001) sẽ reng.
  - Sau 1 giây, máy ép sẽ thực hiện ép (Y002)
- (3) Máy ép hoàn tất ép (Y002) trong 2 giây, còi khởi động (Y001) sẽ chuyển sang OFF.
- (4) Sau khi việc ép hoàn tất, việc đếm chi tiết ép được thiết lập lại và vận hành được lặp lại từ bước (1).

## $\langle$ Chương trình mạch $\rangle$

Nhập thiết bị yêu cầu vào chỗ trống và hoàn tất chương trình.



- Tham khảo Đáp án tại trang cuối của Chương này.
- Tham khảo phụ lục về chương trình danh sách lệnh.

# 5.5 Ví Dụ Tham khảo 5 (Biểu Đồ Thời Gian)

Hãy cùng xem xét một chương trình PLC for cho biểu đồ thời gian bên dưới.



## **《Bố trí I/O**》

Ngõ vào			
X001	Công tắc khởi động		

Ngõ ra			
Y000	Đèn chỉ thị		
Y001	Còi		
Y002	Côngtắctơ điện từ		
Y003	Động cơ		
Y004	Van điện từ		

### 《Vận hành》

Khi công tắc khởi động (X001) được ON, đèn chỉ thị (Y000) ON và bộ hẹn giờ(T0) bắt đầu đo thời gian vào cùng thời điểm.

Khi bộ hẹn giờ (T0) đến giá trị cài đặt 2 s sau, còi (Y001) ON và bộ hẹn giờ (T1) bắt đầu đếm thời gian vào cùng thời điểm.

Sau đó, côngtăctơ điện từ (Y002), động cơ (Y003) và van điện từ (Y004) sẽ lần lượt ON trong khoảng thời gian 2s giống nhau. Sau khi van điện từ cuối cùng (Y004) vẫn ON trong 2s, tất cả ngõ ra OFF.

## $\langle$ Chương trình mạch $\rangle$

Nhập thiết bị phù hợp vào chỗ trống và hoàn tất chương trình.



- Tham khảo Đáp án tại trang cuối của chương này..
- Tham khảo Phụ lục về chương trình danh sách lệnh.

# 5.6 Đáp án ví dụ tham khảo

Ví dụ tham khảo 3			
1	X001		
2	Y000		
3	X003		
4	X000		
5	X005		
6	X006		

Ví dụ	tham khảo 4
1	Y003
2	C0 K4
3	то
4	T1

Ví dụ	tham khảo 5
1	Y000
2	Y001
3	T1 K20
4	Y002
5	T2 K20
6	Y003
7	T3 K20
8	Y004
9	T4 K20

# Phụ lục 1 VẬN HÀNH GX Developer

# Việc sử dụng máy tính cá nhân giúp điều khiển tuần tự trở nên dễ dàng hơn…

Việc lập và biên soạn chương trình tuần tự trên máy tính thông qua GX Developer khiến việc lập trình trở nên đơn giản hơn nhờ các hỗ trợ của hình ảnh.

Khi bạn đã nắm vững các thao tác cơ bản, phần còn lại sẽ rất đơn giản.

Phần mềm được tích hợp nhiều chức năng dễ sử dụng, đầu tiên, chúng ta hãy cùng học từ những thao tác đơn giản nhất.

# Khởi động và hiệu chỉnh dễ dàng...

Chương trình được tích hợp tính năng sửa lỗi.

Trạng thái vận hành của PLC và chương trình có thể được quan sát trên màn hình máy tính cá nhân, vì thế chúng ta có thể dễ dàng phát hiện và hiệu chỉnh những lỗi vận hành trong quá trình quan sát.

# Hỗ trợ đọc chương trình...

Trong GX Developer được tích hợp "Chức năng nhập ghi chú" để hỗ trợ việc đọc các chương trình tuần tự.

Chức năng nhập ghi chú giúp nâng cao tính hiệu quả của việc lập trình và biên tập.

## Phụ lục 1.1 Kiến thức cơ bản khi vận hành GX Developer Phụ lục 1.1.1. Cấu trúc của màn hình GX Developer

Image: Solution of the comment	
Image: Comment         Alias         5) Màn hình biên soạn           4) Danh sách thiết kế         0         X000         (Y000)           X000         X000         (Y000)         (Y000)           X001         Y000         (Y000)         (Y000)           X001         X001         Y000         (Y000)           X001         X001         Y000         (Y000)           X001         X001         Y000         (Y000)           X001         X001         Y000         (Y000)           X001         X001         (Y000)         (Y000)           X011         X001         (Y000)         (Y000)           X013         X014         (Y000)         (Y000)           X014         X014         (Y000)         (Y000)           X015         (Y000)         (Y000)         (Y000)           X014         X014         (Y000)         (Y000)           X013         X014         (Y000)         (Y000)         (Y000)           X014         X014         (Y000)         (Y000)         (Y000)         (Y000)           X014         X014         (Y000)         (Y000)         (Y000)         (Y000)         (Y000)         (Y0	₽X g cụ
X028 X027	
Project Ready FX3UCD Host station Orrunte	y M

(6) Thanh trạng thái)

#### 1) Thanh tiêu đề

Thể hiện tên của thiết kế đang mở và biểu tượng vận hành các cửa sổ hiển thị.



#### 2) Thanh trình đơn

🖗 MELSOFT series GX D	)eveloper (Uns	et project)
Project Edit Find/Replace	Convert View	Online Diagnostics Tools Window Help
New project	Ctrl+N	
Open project	Ctrl+O	
Close project 🛛 😽		
Save	Ctrl+S	
Save as		

Khi click chuột vào trình đơn, thanh trình đơn sẽ trải xuống.

#### 3) Thanh công cụ

🖗 MELSOFT	r series GX Develop	er (Unset project)			Mô tả chức
Project Edit	Find/Replace Conver	: View Online Diagnost	ics Tools Window	Help -	năng sẽ được
	<u>s 196</u> .				/hiên thị khi ban đựa chuột
Program		si 🛛 🔹		evice test F9	đến gần các
Y B	W 50 5 7 1			IPA	nut.

\*: Các nội dung của thanh công cụ có thể được di chuyển, thêm vào hoặc tháo rời khỏi thanh công cụ, các nội dung hiển thị và bố trí cũng phụ thuộc vào các môi trường khác nhau.

Các chức năng thường dùng sẽ được hiển thị ngay trên thanh trình đơn. Bạn có thể thực hiện trực tiếp các chức năng thay vì lựa chọn từ thanh trình đơn.

4) Danh sách dữ liệu thiết kế



Cửa sổ tạo lệnh bậc thang, màn hình cài đặt thông số... sẽ được hiển thị trên cây thư mục.

#### 5) Màn hình biên soạn

Device comment	COMMENT		5) Màn hình biên soạn	$\supset$	
Device name X000 X001 X002	Comment	Alias 4	<u> </u>		
X003 X004 X005 X006 X007	LD(Edit mode) MAIN	3 Step			(x000)
X010 X011 X012 X013		000 			(M0 )
X014 X015 X016 X017 X020					(10 ) (C0 )
X021 X022 X023 X024	12				[END ]
X025 X026 X027 X030 X031					
V022					

Màn hình tạo lệnh bậc thang, màn hình quan sát... sẽ được hiển thị cùng lúc dưới hình thức các cửa sổ.

#### 6) Thanh trạng thái

Trạng thái vận hành và cài đặt được hiển thị.



## Phụ lục 1.1.2 Project "Thiết kế"

Các Project "Thiết kế" sẽ bao gồm Chương trình, Ghi chú, Thông số và Bộ nhớ thiết bị. Tổng các chuỗi dữ liệu trong GX Developer gọi là Project "Thiết kế" và được lưu trữ trong một thư mục của Windows®..



• Biên soạn nhiều thiết kế

Khi biên soạn trên hơn một thiết kế trong GX Developer, ta có thể khởi động cùng lúc nhiều GX Developer.

# Phụ lục 1.2 Khởi động GX Developer và tạo một thiết kế mới Phụ lục 1.2.1 Khởi động GX Developer





2) GX Developer được khởi động.

## Phụ lục 1.2.2 Tạo một thiết kế mới



 Chọn □ từ thanh công cụ, hoặc Chọn [Project] → [New project] ( [Ctrl] + N) từ trình đơn.

- 2) Nhấp nút [▼] trong mục [PLC series].
- 3) Chọn "FXCPU".

- 4) Nhấp nút [▼] trong mục [PLC type].
- Chọn "FX3U(C)". Chú ý : Chọn tên dòng thiết bị sử dụng thực tế

2 C apripa			
FXCPU		•	ОК
C.Tune			Cancel
FX3U(C)		6)	Nhấp )
Program type		- Label setting-	
Ladder		🖲 Do not us	e label
C SFC	MELSAP-L	C Use label	іна СТ
O ST		FB and structu	res)
Device me	mory data which is the s	ame as program da	ta s'hame is created.
Setup project	name		
🔲 Setup pr	oject name		
Drive/Path	C:\MELSEC\GPPW		
Project name			Browse
Tille	, 		
Tide	1		
(Dovelager (Unset project) space Second New Online Bu Router (	()(dit mode) - skiller - 1 Stop) genetise (Tanko Malanie) (1993) (ander 1994)		
10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1	THE PROPERTY AND A DESCRIPTION OF A DESC	- I firef a file (as (as beingel + 1)	( - maint)
ছা <b>ৰ হাল</b> জান জান	AN AG STITUT & DDD P EN AG SKAL NINISIN		「高周第
		고 사회의 회정회회 가. 1	nu)
977.048 919 30 		元人初人 회 <b>처</b> 의치 시. 1	9.2.8.3 (m
95 (A)		- <b></b>	line (ne
	aa na saya ka	- <b>1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1</b>	9292
		n 1814 £NN¥ 1. '	(ne
9 			for ká móri
	(7) Màn	hình thiết	(re kế mới
	7) Màn	hình thiết	(ree kế mới
	(7) Màn	hình thiết	tere
	(7) Màn	hình thiết	tere
	7) Màn	hình thiết	tre
	(7) Màn	hình thiết	tere
	7) Màn	hình thiết	tere

6) Chọn OK.

\_\_\_\_\_

 Màn hình thiết kế mới hiển thị và chương trình đã sẵn sàng để nhập nội dung..
# Phụ lục 1.3 Tạo chương trình

### Phụ lục 1.3.1 Tạo chương trình bằng phím chức năng

#### [Chương trình được tạo]





Trong tài liệu này, số của các rơle ngõ vào và ngõ ra được hiển thị là số có 3 chữ số như "X000", "Y000".

Tuy nhiên, khi nhập số vào máy tính, số "0" cạnh các chữ X0, Y1 có thể bị lược bỏ.



Các phím chức năng và ký hiệu phần tử bậc thang được thể hiện trên các nút của thanh công cụ.



Các vận hành phím chính

Khi tạo chương trình, phải cài đặt sang chế độ "Write Mode".
 Chọn từ thanh công cụ.
 Chọn từ trình đơn ([Edit] → [Write mode]).



meeson	T Series GX Dete	tobel foliser	project	
Project	Edit Find/Replace	Convert View	Online	Diagnostic:
اكاكاك	Undo	(	Itrl+Z	솔솔
	Restore after lado	ler conversion		
Program	Cut	(	Itrl+X	
m lead	Сору	0	Itrl+C	
8 200	Paste	(	Itrl+V	
	Insert line	9	ihift+Ins	
🖃 🐻 (Un:	Delete line	9	Shift+Del	
÷ 🗟	Insert row	C	Itrl+Ins	
± 🛐	Delete row	(	Itrl+Del	
+ #	Insert NOP batch			-
	Delete NOP batch			
	Draw line	F	10	_
	Delete line	4	Alt+F9	
	Change TC setting	g		_
	Read mode	9	Shift+F2	
	• Write mode	F	2	
	Ladder symbol	6		۲
	Documentation			•

Dùng các ký tự độ rộng bán phần khi nhập. Không sử dụng các ký tự độ rộng toàn phần.





### Phụ lục 1.3.2 Tạo chương trình bằng thanh công cụ

#### [Chương trình được tạo]



Lưu ý					
<ul> <li>Nhấp cá</li> </ul>	c nút thanh công cụ để nh	ập các phầr	n tử bậc thang.		
	-1/- 1/1	★ sF9 cF9 d	Các nút tha	nh công cụ chính	
<ul> <li>Khi tạo c</li> </ul>	chương trình, phải cài đặt s	sang chế đậ	Write Mode".		
Chọn từ	thanh công cụ.	Chọn	từ trình đơn ([Ed	t] $\rightarrow$ [Write mode]).	
	Write mode	MELSOFT se Project Edit  Program  Co Program  Co Page  In Do Page In Do In Do Page In Do	ries GX Developer (Unse Find/Replace Convert Vien ndo estore after ladder conversion ut ppy sste set line elete line set row elete row set NOP batch elete NOP batch raw line elete line set conversion set NOP batch elete line set conversion set Set Setting ead mode	project) - [LD(Edi         p Online Diagnostics         Ctrl+Z       Image: Second Se	
• Dùng cá	c ký tự độ rộng bán phần l	khi nhập. Kh	nte mode adder symbol socumentation	₽ → × ký tự độ rộng toàn p	hần.





- 12) Ngõ vào bậc thang  $(\Box = )$  hiển thị.
- Di chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầu dòng kế tiếp.
- 14) Nhấp vào <u>b</u> trên thanh công cụ. Nhập "X3".
- 15) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc [OK].
- 16) Ngõ vào bậc thang  $(\stackrel{X3}{\longrightarrow})$  hiển thị.
- 17) Nhấp vào rên thanh công cụ. Nhập "Y1".
- 18) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc [OK].

19) Ngõ vào bậc thang (-(Y1)-) hiển thị.

- 20) <u>Vận hành chuyển đổi [Quan trọng]</u> Thực hiện vận hành "Chuyển đổi" để kết thúc bậc thang chưa được soạn (phần màu xám) Nhấn phím F4 (Chuyển đổi). hoặc chọn I trên thanh công cụ, hoặc
  - noạc chọn  $\underline{\phantom{a}}$  tren thanh cong cụ, noạc chọn [Convert]  $\rightarrow$  [Convert] từ trình đơn.

# Phụ lục 1.4 Viết chương trình vào PLC

Viết chương trình tuần tự đã tạo vào PLC FX.

## Phụ lục 1.4.1 Kết nối máy tính với PLC

#### Kết nối máy tính cá nhân với PLC FX3G (bằng cáp USB)

[Chuẩn bị trên máy tính cá nhân]

Để kết nối máy tính cá nhân với PLC FX<sub>3G</sub> bằng cáp USB, đầu tiên bạn phải cài đặt phần mềm điều khiển Driver cho USB vào máy tính cá nhân.

Cài đặt Driver cho USB theo quy trình được mô tả trong "Tài liệu Hướng Dẫn Sử dụng GX Developer (Bản phổ cập)".



## Phụ lục 1.4.2 "Transfer Setup" trong GX Developer

Thiết lập cấu hình cài đặt của GX Developer để giao tiếp với PLC.

×

ΟK

Cancel

4) Nhấp

3) (c)

3) (b)

Ŧ

-



PC side I/F Serial setting

🖸 RS-232C 🗲

COM port

3) (a)

COM 1

(include FX-USB-AW / FX3U-USB-BD)

🔿 USB(GOT transparent mode) 📥

Transmission speed 115.2Kbps

Chọn [Online] → [Transfer Setup].
 Nhấp hai lần vào biểu tượng Im.

- Chọn cổng kết nối trên máy tính cá nhân.Chọn "USB (GOT transparent mode)" để kết nối với cổng USB có trên PLC FX3G
  - 4) Chọn [OK] sau khi hoàn tất cài đặt.



- Chọn [Connection test], để kiểm tra kết nối với PLC.
- 6) Sau khi kiểm tra, nhấp [OK] để xác nhận.

#### Phụ lục 1.4.3 Viết chương trình vào PLC



1) Cài đặt công tắc "RUN/STOP" của PLC sang "STOP".

- 3) Nhấp [Param + Prog].
- 4) Nhấp [Execute].

Hộp thoại xử lý quy trình thực hiện hiển thị.

5) Nhấp [OK] sau khi hoàn tất.

#### Phụ lục 1.4.4 Quan sát vận hành PLC



- 1) Cài đặt [Công tắc X002 "ON"] và [Công tắc X000 "OFF"], rồi kiểm tra [Ngõ ra Y000 "ON"].
- 2) Kiểm tra [Ngõ ra Y000 "ON"] trong khi [Công tắc X002 "OFF"].
- 3) Cài đặt [Công tắc X000 "ON"] và rồi kiểm tra [Ngõ ra Y000 "OFF"].
- 4) Kiểm tra [Ngõ ra Y001 "ON/OFF"] theo [Công tắc X003 "ON/OFF"].



## Phụ lục 1.5 Soạn chương trình

#### Phụ lục 1.5.1 Hiệu chỉnh chương trình



## 1) Thay đổi các cuộn và tiếp điểm OUT

#### [Chương trình cần sửa]



### 2) Thêm dòng

#### [Chương trình được sửa]



1) Nhấp 🔚 (F10) trên thanh công cụ.

Định vị con trỏ ở góc trên bên phải ở chỗ bắt đầu dòng sẽ được thêm vào.





 Định vị con trỏ ở góc trên bên phải của hàng đứng tại vị trí sẽ chèn thêm dòng và rê chuột đến vị trí mong muốn, rồi thả chuột.

- 3) Hàng sẽ được thêm vào đến vị trí thả chuột.
- Định vị con trỏ tại vị trí sẽ thêm cuộn OUT và nhấp vào 😭 trên thanh công cụ.
- 5) Nhập "Y3".
- 6) Xác nhận bằng nhấn Enter hoặc [OK].



 Bậc thang thêm vào hoàn tất và khối lệnh bậc thang sẽ hiển thị màu xám.

 Xác nhận các thay đổi bằng cách nhấn F4 (Chuyển đổi). Nhấp Ho hữa để hoàn tất vận hành.

### 3) Xóa dòng

#### [Chương trình nơi dòng được xóa]





5) Phần được xóa sẽ có màu xám.

- 6) Xác nhận các thay đổi bằng nhấn F4.
  - Nhấp For thanh công cụ lần nữa để hoàn tất vận hành.

## Phụ lục 1.5.2. Chèn và xóa hàng

## 1) Thêm hàng

#### [Chương trình có bậc thang được chèn vào]







- Hàng sẽ được chèn vào phía trên hàng có con trỏ.
- Định vị con trỏ ở vị trí dưới hàng được chèn vào.
- Nhấp chuột phải tại vị trí bất kỳ và chọn [Insert Row].

3) Hàng mới chèn vào.

4) Thêm bậc thang vào hàng chèn vào.



 5) Xác nhận các thay đổi bằng nhấn Convert (F4).

### 2) Xóa hàng

#### [Chương trình có hàng được xóa]



1) Di chuyển con chuột đến hàng được xóa

 Nhấp chuột phải ở vị trí bất kỳ và chọn [Delete Row]

3) Hàng được xóa.

#### Lưu ý

Hàng được xóa hiển thị màu xám. Xác nhận bằng nhấn Convert (F4).

## Phụ lục 1.5.3 Cắt và chép (dán) bậc thang 1) Cắt

#### [Chương trình được biên soạn]



 Di chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầu bậc thang được cắt.

- 2) Kéo chuột đến vị trí mong muốn, rồi thả tay.
- Chọn k từ thanh công cụ hoặc chọn [Edit] → [Cut] ( Ctrl + X) từ trình đơn và thực hiện cắt.
- 4) Vùng chọn được cắt. Nếu chỉ cắt một phần của bậc thang, vùng màu xám sẽ vẫn còn hiển thị. Do đó, sau khi sửa bậc thang, bạn phải xác nhận các thay đổi bằng cách nhấn <sup>F4</sup> (Chuyển đổi).



1) Di chuyển con trỏ đến vị trí bắt đầu của bậc thang cần chép..

- 2) Kéo chuột đến vị trí mong muốn rồi thả tay.
- 3) Chọn 🗎 từ thanh công cụ hoặc chọn [Edit]  $\rightarrow$  [Copy] ([Ctrl] + [C]) từ trình đơn.

4) Di chuyển con trỏ đến vị trí cần dán.

#### Lưu ý

- Chuyển đổi bằng nút Insert Chế độ "Ovrwrte" : Dán bằng viết chồng dữ liệu tại vị trí con trỏ. Chế độ "Insert": Dán bằng chèn dữ liệu lên phía trên vị trí con trỏ.
- 5) Chọn 🛍 ftừ thanh công cụ hoặc chọn [Edit]  $\rightarrow$  [Paste] ( Ctrl + V) từ trình đơn. Nếu chỉ dán một phần bậc thang, vùng màu xám sẽ vẫn hiển thị. Do đó, sau khi sửa, bạn phải xác nhận thay đổi bằng cách nhấn [F4] (Chuyển đổi).

## Phụ lục 1.6 Lưu chương trình

### Phụ lục 1.6.1 Lưu mới và lưu chồng



### Phụ lục 1.6.2 Lưu thiết kế bằng tên mới

#### Lưu ý

Nếu có bậc thang chưa được biên soạn, hãy save chương trình sau khi hoàn tất thao tác Convert (F4)



1) Chọn [Project]  $\rightarrow$  [Save as] từ trình đơn.

- 2) Xác định đích lưu trữ thiết kế.
- 3) Xác định tên thiết kế.
- 4) Xác định tiêu đề mô tả thiết kế (tùy chọn).
- 5) Nhấp Save .

 6) Nhấp Yes trong hộp thoại xác nhận và hoàn tất.

Xem cách đặt tên driver/đường dẫn và thiết kế ở trang trước.

Nếu không đủ khoảng trống trong đĩa mềm để lưu thiết kế, bạn có thể lưu tạm vào ổ cứng trước khi di chuyển đến ổ mềm khác.

### Phụ lục 1.6.3 Đọc thiết kế

#### Tham khảo

Nếu bạn mở một thiết kế khác trong khi thiết kế hiện tại đang chạy, thiết kế hiện hành sẽ đóng lại. Nếu có bậc thang chưa được soạn trong thiết kế hoặc thiết kê không được lưu, màn hình sẽ hiện ra thông điệp báo hiệu





1)	Select Ĕ từ thanh công cụ hoặc chọn
	$[Project] \rightarrow [Open project] (Ctrl + O) từ$
	trình đơn.

Open projec	t	$\mathbf{X}$
Project drive	[.c.] ⊇ Chọn đích lưu trữ của thiết kế ↓ N	 Ihấp
	) Chọn thiết kế được đọc	
) Drive/Path Project name	C:\FX\DATA	ncel

- 2) Chọn nơi lưu trữ thiết kế.
- 3) Chọn thiết kế được đọc.
- 4) Nhấp Open và đọc thiết kế.

# Phụ lục 1.7 Thao tác sửa lỗi chương trình

Tham khảo "Phụ lục 1.4 viết chương trình vào PLC" về cách kết nối với PLC và viết chương trình vào PLC.

### Phụ lục 1.7.1 Quan sát lệnh bậc thang

Hiển thị bậc thang và quan sát trạng thái thực hiện của các tiếp điểm và trạng thái điều khiển các cuộn.



- Trạng thái ON/OFF của bậc thang và giá trị hiện tại của các thiết bị thông tin (bộ hẹn giờ, bộ đếm và bộ ghi dữ liệu) được hiển thị trong cửa sổ quan sát lệnh bậc thang.
- Nhấp chuột phải vào cửa sổ, chọn [Stop Monitor] để thoát khỏi màn hình quan sát bậc thang.
- Để sửa và viết chương trình, chọn <sup>™</sup>/<sub>™</sub> từ thanh công cụ hoặc chọn [Edit] → [Write Mode] từ trình đơn.

#### Tham khảo

(1) Hiển thị của hộp thoại trạng thái quan sát



- Thời gian quét Thời gian quét cực đại của chương trình tuần tự được hiển thị.
- Trạng thái PLC Trạng thái của PLC được hiển thị.
- Trạng thái thực hiện quan sát Biểu tượng này sáng khi bạn đang ở trong chế độ quan sát.
- Loại bộ nhớ Loại bộ nhớ của PLC được hiển thị.
- (2) Giải thích hiển thị quan sát lệnh bậc thang

1) Lệnh tiếp điểm

• •		
Tiếp điểm ngõ vào Loại	X0: OFF	X0: ON
Tiếp điểm NO	X000 ⊣⊢ Tiếp điểm mở	X000 ⊣⊫– Tiếp điểm đóng
Tiếp điểm NC	X000 ——— Tiếp điểm đóng	X000 ⊣∕⊢ Tiếp điểm mở

#### 2) Lệnh ngõ ra

Trạng thái điều khiển Loại	Không thực hiện/ Không điều khiển	Thực hiện/Điều khiển
─( )─  Lệnh OUT	(Y000)	<b>(</b> Y000)
[ ]  Lệnh SET	[SET M0]	

Trạng thái ON/OFF của thiết bị được reset hiển thị bởi quan sát sử dụng lệnh RST.

Trang thái thiết bị	Khi thiết bị được	Khi thiết bị được
Loại	reset là OFF	reset là ON
[ ]  Lệnh RST	RST M0	[RST M0]

## Phụ lục 1.7.2 Quan sát đăng ký thiết bị 1) Đăng ký thiết bị tùy chọn

Đăng ký thiết bị tùy chọn trong cửa sổ quan sát để quan sát những phần cần thiết.

ew Online Diagnostics Tools Window Help		
Transfer setup		
Read from PLC		1000
Verify with PLC		
Write to PLC(Flash ROM)		
Change PLC data attributes		
PLC user data		
Monitor	Monitor mode	F3
Trans	Chart as a film (All windows)	SHILTER .
Remote operation Alt+6	Start monitor (All windows) Stop monitor (All windows)	Ctrl+Alt+F3
Redundant operation	Start monitor	F3
Keyword setup	Stop monitor	Alt+F3
Format PLC memory	<ul> <li>Change current value monitor (Decimal)</li> <li>Change current value monitor (Hexadecimal)</li> </ul>	
Arrange PLC memory	Local device monitor	
Set time	Device batch	
	Buffer memory batch k	
	Monitor condition setup	
	Monitor stop condition setup	
	Program monitor list	
	Interrupt program monitor list Scan time measurement	
	Entry ladder monitor	
	Delete all entry ladder	
г	_	
Ļ	Ļ	
	$\checkmark$	
Detrice 00/077/Durrant Settin	ne value Connect Call Device consent	T/C setting value, Local label
		Reference program
		Start nonitor
		Snp.novter
	( 3) Nhấp —	Register devoes
		Deble the device
		Delete al deviced
		Clean
Г		
र	、	
	$\checkmark$	
Register device		
Device	4) Nhập thiết	bį )
×		
- Diselau farmat		
Value	5) Nhấp j	
DEC		
Register		
Display	L Chọn "số nguy	en 32 bit"
16bit integer Cancel	+ 🕂 Khi muôn quan	sát thiêt
	<sup>-</sup>	
	L	
Г		
र	7	
	•	
Device M/DFF/Current Settin	og value Connect Coll Device comment	T/C setting value. Local label Peterence papare
2000		MAIN
		Start monitor
	(7) Nhấn	Register devices
		Delete the device
		Deete al devices
		Device test
		Diose

- Cài đặt trạng thái quan sát bậc thang. (Tham khảo Phụ lục 1.7.1)
- Chọn [Online] → [Monitor] → [Entry data monitor] từ trình đơn. Hoặc nhấp chuột phải vào cửa sổ lệnh bậc thang và chọn [Entry data monitor].

 Nhấp [Register Devices] trong cửa sổ "Entry Data Monitor".

- Nhập số thiết bị cần đăng ký trong cửa số Register device.
- 5) Nhấn [Register].

- 6) Thiết bị được đăng ký trong cửa sổ quan sát.
- Chọn [Start Monitor], các giá trị thể hiện hoạt động thiết bị và trạng thái ON/OFF của các tiếp điểm và cuộn sẽ hiển thị.

### 2) Đăng ký thiết bị hiển thị trong quan sát bậc thang

Xác định vùng bậc thang trong cửa sổ quan sát bậc thang và đăng ký tất cả thiết bị trong vùng.

data m	onitor-1]	
Tools	Window Help	
	Cascade Tile vertically	-   sF9
H (5	Tile horizontally Arrange icons Close all windows	
	1 LD(Monitor mode Stop) MAIN 11 Step • 2 Entry data monitor-1	hect





- Cài đặt chế độ quan sát. (Tham khảo Phụ lục 1.7.1)
- Chọn [Online] → [Monitor] → [Entry data monitor] từ trình đơn. Hoặc nhấp chuột phải vào cửa sổ quan sát bậc thang và chọn [Entry datamonitor]. (Xem trang trước)
- Chọn [Window] → [Tile horizontally] từ trình đơn để làm hiển thị đồng thời "Ladder monitor window" và "Entry data monitor window". (Cài "Entry data monitor window" sang trạng thái dừng quan sát).
- "Ladder monitor window" và "Entry data monitor window" sẽ hiển thị nằm ngang.
- 5) Nhấp vào điểm đầu của bậc thang.
- Nhấp vào điểm cuối + giữ phím [Shift] để chọn vùng.
- Kéo vùng đã chọn đến "Entry data monitor window".

- 8) Thiết bị được đăng ký với cửa sổ quan sát.
- Nhấp [Start Monitor], giá trị thể hiện hoạt động thiết bị và trạng thái ON/OFF của các tiếp điểm và cuộn được hiển thị.

#### Phụ lục 1.7.3 Quan sát nhóm thiết bị

Xác định một thiết bị và quan sát một khoảng liên tục các thiết bị theo sau nó..

nset proj Online	ect) Diagnostics T	ools Window Hela	1:	_	_
Tran Read Write Verif Write Delet	ifer setup from PLC to PLC y with PLC e to PLC(Flash R te PLC data	OM) •			⊥ <del>×</del> ∦ 11 ≝F9 cF9 cF10 ≝F
Char PLC (	ige PLC data att <b>iser data</b>	ributes 🕨			
Monil Debu	tor Ig	> >	Monitor mode Monitor (Write mo	de)	F3 Shift+F3
Remo Redu	) ote operation Indant operation	Alt+6	Start monitor (All Stop monitor (All v Start monitor	windows) windows)	Ctrl+F3 Ctrl+Alt+F3 F3
Keyw Clear Form Arrar	vord setup • PLC memory at PLC memory nge PLC memory	•	Stop monitor     Change current v     Change current v     Local device monit	alue monitor (Decimal alue monitor (Hexade tor	Alt+F3 ) :cimal)
Set t	6		Device batch Entry data monito Buffer memory ba Monitor condition	r k tch setup	
	9		Monitor stop cond Program monitor I Interrupt program	lition setup ist n monitor list	
			Scan time measure Entry ladder moni	ement	
eer joo Arrise korner C eerkees 4P		STRATAGE VA. TRATAGE VA. TRATAGE		I/C et vala Reference program. Nat i monter Stat monter Device test Cost	
vice 00 #0 former 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	TR & Wood         Display           BX         Wood         So to	14 108 regen Valar ← 3234 respect ← finds sudjec ← ASCR character	** REC * HEX	1/C or value Reserve program Nath Site manhar Option strap Depict tas	
Veix 00 Weixed 47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	R & Word C Diploy R & Word C Diploy May New C C C C C C C C C C C C C C C C C C C	4 184 mgar. Value 7 284 mgari 7 Red voldei ↑ ASX character		15 at vala Reference ray on Walth	

- Thiết lập chế độ quan sát. (Tham khảo Phụ lục1.7.1)
- Chọn [Online] → [Monitor] → [Device batch] từ trình đơn. Hoặc nhấp phải vào cửa sổ bậc thang và chọn [Device batch].

 Nhập thiết bị đầu tiên của các thiết bị được quan sát trong cửa sổ "Device batch monitor", nhấn Enter rồi nhấn[Start monitor].

 Giá trị thể hiện hoạt động thiết bị và trạng thái ON/OFF của các tiếp điểm và cuộn được hiển thị.

### Phụ lục 1.7.4 Kiểm tra thiết bi

### 1) Cưỡng bức ON/OFF

Cưỡng bức ON/OFF các thiết bị bit của PLC (M, Y, T, C ...). (Không có chức năng cưỡng bức ON/OFF của X).

Khi PLC đang chạy, chức năng cưỡng bức ON/OFF có thể mở hoặc tắt các thiết bị chỉ trong một chu kỳ vận hành. Các vận hành theo điều khiển tuần tự sẽ được ưu tiên. Khi kiểm tra ngõ ra, bạn hãy cài đặt PLCsang trạng thái STOP.

View Online Diagnostics Tools Window Help
Baad from BLC
Write to PLC
Yenfy with PLC Write to PLC(Flash ROM) , IE @ 封賀到 回
Delete PLC data
PLC data attributes
Monitor
Debug Device test Alt+1 Forced input output vistration/cancellation
Trace Parallel Parall
Redundant operation Skip execution Alt+2
Keyword setup Step execution Alt+4
Format PLC memory
Arrange PLC memory Set time
$\sim$
•
Doutice test
2) Nhân thiết hi
Bit device 3) Ivinap tillet bi
Hide history
FORCE ON FORCE OFF Toggle force
- Word device/buffer memory 4) Nhấp
Device
© Device
Device     Suffer memory Module start I/D
Device     Device     Device     Device     Device     Device     Device     Device     Device
Device     Device     Address     DEC
Device     Device     Device     Address     DEC
Device     Device     Device     Address     DEC     Setting value
Device     Device     Device     Address     DEC     DEC     DEC     Setting value     DEC     16 bit integer     Set
Device     Device     Device     Address     DEC     DEC     DEC     Setting value     DEC     16 bit integer     Set
Device     Device     Buffer memory Module start I/0     Address     DEC     DEC     DEC     DEC     Setting value     DEC     T6 bit integer     Set
Device     Device     Buffer memory Module start I/0     Address     DEC     DEC     DEC     DEC     Setting value     DEC     T6 bit integer     Set  Program Label reference program
Device     Device     Buffer memory Module start I/0     Address     DEC     DEC     Setting value     DEC     16 bit integer     Set      Program     Label reference program     Execution history
Device     Device     Device     Device     Device     Dec      Dec      Dec      Setting value     DEC      16 bit integer      Set      Program     Label reference program     Execution history
• Device     • Buffer memory Module start I/0      • Address      • DEC     Setting value    DEC      • DEC     Program    Label reference program        Execution history     Device Setting condition
• Device     • Buffer memory Module start I/0      • Address      • DEC     Setting value    • DEC     Program    Label reference program     Execution history    Device    Setting condition   Find
• Device     • Buffer memory Module start I/0      Address      • DEC     Setting value     DEC      Program     Label reference program     Execution history      Device      Find next
• Device     • Buffer memory Module start I/0      Address      Setting value      DEC      Program      Label reference program      Execution history      Device      Setting condition     Find      Find next      Re-setting
• Device              • Buffer memory Module start I/0              Address              Address              Setting value             DEC             Program             Label reference program             Execution history             Device             Find next             Re-setting

- Cài đặt chế độ quan sát. (Tham khảo Phụ lục 1.7.1)
- Chọn [Online] → [Debug] → [Device test] từ trình đơn. Hoặc nhấp phải vào cửa sổ bậc thang và chọn [Device test].

- 3) Nhập số thiết bị sẽ cưỡng bức ON/OFF.
- 4) [FORCE ON]: Cưỡng bức thiết bị ON.
  - [FORCE OFF]: Cưỡng bức thiết bị OFF.
  - [Toggle force]: Cưỡng bức thiết bị chuyển đổi ON/OFF mỗi lần nhấn.

#### ON/OFF cưỡng bức (Cửa sổ quan sát lệnh bậc thang)

Bất cứ thiết bị bit nào (tiếp điểm và cuộn) đều có thể được cưỡng bức ON/OFF bằng cách nhấp 2

lần vào thiết bị đó trong [Ladder monitor window] + nhấn giữ phím [Shift] .

Tham khảo

### 2) Thay đổi giá trị hiện tại của thiết bị thông tin

Thay đổi giá trị hiện tại của thiết bị thông tin của PLC (T, C, D và còn nữa)

" On	Har Diagnostics Too	is window	Help -		
D	Transfer setup		ļ,	비밀싾쌫앍닪등	비 ※ ※ 바
	Read from PLC Write to PLC Verify with PLC Write to PLC(Flash ROP Delete PLC data Change PLC data attrib PLC user data Monitor	<b>1)</b> utes	• •		213 [03 [010] 317
	Debug		•	Device test	Alt+1
	Trace Remote operation Redundant operation	Alt+	6	Forced input output gistration/car Debug Skip execution	Alt+2
	Keyword setup Clear PLC memory Format PLC memory Arrange PLC memory Set time		•	Partial execution Step execution	Alt+3 Alt+4

- Cài sang chế độ quan sát. (Tham khảo Phụ lục 1.7.1.)
- Chọn [Online] → [Debug] → [Device test] từ trình đơn. Hoặc nhấp phải vào cửa sổ lệnh

Device test	$\mathbf{X}$			
Bit device				
Device	Close			
<b>_</b>				
FORCE ON FORCE OFF Toggle force	Hide history			
Word device/buffer memor 3) Nhập thiết bị				
© Device D0	•			
○ Buffer memory Module start I/0 🚽				
Address DEC	-			
Setting value				
39 DEC 💌 16 bit integer	▼ Set			
Program				
4) Giá trị mới 5)	Nhấp			
Execution history				
Device Setting condition	Find			
	Find next			
	Re-setting			
	Clear			

- bậc thang và chọn [Device Test].
- 3) Nhập số của thiết bị được thay đổi.
- 4) Nhập giá trị mới.
- 5) Nhấp [Set].

### Phụ lục 1.7.5 Viết chương trình vào PLC khi đang RUN

Viết phần sửa của lệnh bậc thang vào PLC khi PLC đang chạy.

Do toàn bộ phần lập trình sẽ không được truyền gửi do đó việc viết chương trình sẽ tốn ít thời gian hơn.



#### Lưu ý

Bạn không thể viết chương trình vào PLC nếu chương trình trong PLC khác với chương trình trong GX Developer. Kiểm tra trước hoặc chuyển đổi chương trình trước khi viết thông qua [Write to PLC].

# Phụ lục 1.8 Nhập ghi chú Phụ lục 1.8.1 Các loại ghi chú

Bạn có thể nhập 3 loại ghi chú sau đây :

Loại	Mục đích	Số ký tự (rộng toàn phần)	Ghi chú
1) Ghi chú thiết bị	Ghi chú mô tả vai trò và chức năng của mỗi thiết bị	16	Bạn cần cài đặt "Comments capacity" trong cài đặt thông số khi viết vào PLC. Ngoài ra, bạn cũng phải cài đặt "Comment Range Setting".
2) Hướng dẫn lệnh	Ghi chú mô tả vai trò và chức năng của các khối lệnh bậc thang	32	Đây là ghi chú trên phần GX Developer (Không được tải xuống PLC).
3) Ghi chú	Ghi chú mô tả vai trò và chức năng của các lệnh ngõ ra.	16	Đây là ghi chú trên phần GX Developer (Không được tải xuống PLC).

### [Comment Examples]





# Phụ lục 1.8.2 Vận hành tạo ghi chú thiết bị 1) Cách nhập ghi chú thiết bị từ danh sách



 Nhấp 2 lần [Device comment] → [COMMENT] trong danh sách thiết kế.

Device name         Comment         Alias           Device name         Comment         Alias           X000         X001         X001           X002         X003         X004           X004         X011         X012           X012         X013         X014           X015         X016         X017           X012         X014         X017           X022         X024         X024	2) Nhập số thiết bị				
Device name         Comment         Alias           X000         Comment         Alias           X001         X002         X002           X002         X003         X004           X005         X005         X005           X006         X005         X005           X0006         X001         X010           X011         X012         X013           X014         X015         X016           X015         X017         X020           X021         X021         X021           X022         X023         X024					
Device name	•	/			
Device name         Comment           X000	Device name	Disnlau			
Device name         Comment         Alias           X000					
x000	Device name	Conment	Alias 🔺		
X001	X000				
X002	X001				
X003	X002				
X004	X003				
X005	X004				
X006	X005				
X007	X006				
x010	X007				
x011	X010				
x012       x013       x014       x015       x016       x017       x020       x021       x022       x023       x024	X011				
x013       x014       x015       x016       x017       x020       x021       x021       x022       x023       x024	X012				
x014       x015       x016       x017       x020       x021       x022       x023       x024	X013				
x015       x016       x017       x020       x021       x022       x023       x024	X014				
x016       x017       x020       x021       x022       x023       x024	X015				
X017 X020 X021 X021 X022 X023 X024	X016				
X020 X021 X022 X023 X024	X017				
X021 X022 X023 X024	X020				
x022 x023 x024	X021				
	X022				
	X023				
	X024		<b>•</b>		
Ţ		A			
		Ť			

- Nhập số đầu tiên củatên thiết bị được ghi chú trong "Device name" và nhấp vào [Display].
- 3) Nhập các ghi chú vào cột "Comment".
  - Khi nhập ghi chú cho thiết bị khác, nhập số thiết bị một lần nữa ở bước 2.

## 2) Cách nhập ghi chú thiết bị vào lệnh bậc thang



- Nhấp Xi từ thanh công cụ và nhấp 2 lần vào phần tử bậc thang cần ghi chú.
- Nhập ghi chú vào cửa sổ "Enter symbol" và nhấp [OK].
  - Nháp Kiết trên thanh công cụ lần nữa để kết thúc.



#### Phụ lục 1.8.3 Thao tác tạo Lệnh



- Nhấp 📰 từ thanh công cụ và nhấp 2 lần vào vị trí bất kỳ trên khối lệnh bậc thang sẽ viết lệnh.
- Nhập hướng dẫn lệnh vào cửa sổ "Enter line statements" và nhấp [OK].
  - Nhấp kiết trên thanh công cụ lần nữa để hoàn tất.

#### Phụ lục 1.8.4 Vận hành tạo ghi chú

* Start Cirmit	1) Nhấp 2 lần	(7000 3
1	(2) Nhập ghi chú	Take Fude

- Nhấp si từ thanh công cụ và nhấp 2 lần vào biểu tượng lệnh ngõ ra nơi sẽ viết ghi chú.
- Nhập ghi chú vào cửa sổ "Enter Note" và nhấp [OK].
  - Nhấp sự trên thanh công cụ lần nữa để hoàn tất.
### Phụ lục 1.9 Thao tác tạo danh sách chương trình

Trong GX Developer, chương trình cũng có thể được tạo bằng phương thức danh sách lệnh.

## Phụ lục 1.9.1 Hiển thị màn hình soạn danh sách



- Tạo thiết kế mới (Xem phần 1.2.2) hoặc hiển thị bậc thang của thiết kế hiện hữu..
- 2) Chọn từ thanh công cụ hoặc chọn [View]
   → [Instruction list] từ trình đơn.
- Màn hình soạn danh sách hiển thị. Nhấp trên thanh công cụ lần nữa hoặc chọn [View] → [Ladder] từ trình đơn để trở về hiển thị lệnh bậc thang.

### Phụ lục 1.9.2 Cách nhập lệnh

Màn hình ban đầu	Sau khi	nhập da	anh sách	
O END	0	LD	X000	
1	1	OUT	Y000	
	2	LDI	X001	
	3	AND	Y000	
	4	OUT	MO	
	ד ז	LD	MO	
	6	OUT	то	K10
	9	OUT	C0	К5
	12			

 Nhập ngôn ngữ lệnh theo thứ tự từ bước 0 Số bước được thêm vào tự động khi lệnh được nhập. (Tham khảo phương pháp nhập trong trang kế tiếp).

#### Cách nhập các lệnh cơ bản và lệnh ứng dụng •

Enter

Một "khoảng trắng" được nhập giữa ngôn ngữ lệnh, số thiết bị và toán hạng.



### Tham khảo

### Thao tác với phím khi nhập/ biên soạn

- Chế độ "Ovrwrte"/"Insert" chuyển đổi bằng nhấn Insert
- Lệnh có thể được xóa bằng cách nhấn phím Delete .
- Thao tác [Insert line] và [Delete line] có thể được thực hiện khi nhấp chuột phải.

MOV

CMP

K1 D0

K20 D3 M10

## Phụ lục 1.9.3 Kiểm tra nội dung trong danh sách nhập

>

>

Э

()

Bạn hãy kiểm tra để đảm bảo bậc thang hiển thị trong chương trình được nhập danh sách không có lỗi.

_			-
0	LD	X002	_
1	OR	Y000	
2	ANI	X000	
3	OUT	¥000	
4	LD	X004	
5	OUT	Y004	
6	LDI	X002	
7	AND	X000	
8	OUT	Y000	
9	LD	X003	
10	OUT	MO	
11	END		
12			
	4		
	$\sim$		
X002 X000			(1200
2000			(2000
4 X002 X000			(7004
			(7000
9 - I			(M)
11			[вир
	ŢĹ		
	$\sim$		
<u></u>			R
Check prog	ram (MAIN)		2
Check con	tents		Execute
🔽 Instruc	tion check 🔽 D	ouble coil check	
🔽 Ladda	r check 🔽 D	levice check	Close
		evice check	Jump
🛛 🗹 Consis	tency (pair) checl	k	
Check targ	et	- SEC obeck (	
C Target th	ne whole program	C All block:	2010
Target the	ne current prograr	n 🕫 Current b	lock
Program na	me Ste	p/Row Cause	
MAIN		No errors.	
			2

Chọn từ thanh công cụ hoặc chọn [View]
 → [Ladder] từ trình đơn.

 Kiểm tra xem chương trình được tạo ra bởi việc nhập danh sách có hiển thị chưa.

 Chọn [Tools] → [Check program] để thực hiện việc kiểm tra chương trình và kiểm tra xem có lỗi nào xảy ra hay không cũng như các bước lỗi.

# Phụ lục 2 Ví dụ tham khảo về Chương trình danh sách lệnh

# Phụ lục 2.1 Chương trình danh sách lệnh

# Ví dụ Tham khảo 1

 $\langle\!\!\langle$  Chương trình danh sách lệnh: Ví dụ 1 angle  $<\!\!\langle$  Chương trình danh sách lệnh angle

Step	Com	nmand
0	LD	X001
1	OR	Y000
2	ANI	X003
3	OUT	Y000
4	OUT	Y003
5	END	

### $\langle\!\!\!\langle$ Chương trình danh sách lệnh: Ví dụ 2 $\rangle\!\!\!\rangle$

Step	Com	nmand
0	LD	X001
1	SET	Y000
2	SET	Y003
3	LD	X003
4	RST	Y000
5	RST	Y003
6	END	

# Ví dụ Tham khảo 2

Step	Command	
0	LD	X000
1	AND	X001
2	OUT	Y001
3	LD	X003
4	OR	Y003
5	ANI	X004
6	OUT	Y003
7	LD	Y003
8	OUT	C0 K5
11	LD	C0
12	OUT	Y000
13	LD	X002
14	RST	C0
16	END	

# Ví dụ Tham khảo 3

 $\langle\!\!\!\langle$  Chương trình danh sách lệnh  $\rangle\!\!\rangle$ 

Step	Com	mand
0	LD	X001
1	OR	Y000
2	ANI	X003
3	OUT	Y000
4	LD	Y000
5	AND	X000
6	OUT	Y002
7	AND	Y002
8	MPS	
9	AND	X005
10	ANI	Y003
11	OUT	Y001
12	MPP	
13	AND	X006
14	ANI	Y001
15	OUT	Y003
16	END	

# Ví dụ Tham khảo 4

 $\langle\!\!\!\langle$  Chương trình danh sách lệnh  $\rangle\!\!\rangle$ 

Step	Con	nmand
0	LD	X001
1	OR	Y003
2	ANI	C0
3	OUT	Y003
4	LD	X004
5	OUT	C0 K4
8	LD	C0
9	OUT	Y001
10	OUT	T0 K10
13	AND	Т0
14	OUT	Y002
15	OUT	T1 K20
18	LD	T1
19	RST	C0
21	END	

# Ví dụ Tham khảo 5

### $\left<\!\!\left< m Chương trình danh sách lệnh ight>\!\!\right>$

Step	Con	nmand
0	LD	X001
1	OR	Y000
2	ANI	T4
3	OUT	Y000
4	OUT	T0 K20
7	LD	Т0
8	OUT	Y001
9	OUT	T1 K20
12	LD	T1
13	OUT	Y002
14	OUT	T2 K20
17	LD	T2
18	OUT	Y003
19	OUT	T3 K20
22	LD	Т3
23	OUT	Y004
24	OUT	T4 K20
27	END	

# Phụ lục 3 Bảng Lập Trình Cầm Tay

# Sử dụng bảng lập trình cầm tay (HPP)...

Giúp bạn có thể dễ dàng soạn chương trình theo phương thức Danh sách lệnh.

HPP hỗ trợ soạn thảo chương trình và sửa lỗi thiết bị tại công trường – những nơi không thuận tiện trong việc cài đặt máy tính cá nhân - thông qua việc thay đổi các chương trình đơn giản và thông số của bộ hẹn giờ và bộ đếm..

# Đối với việc kiểm tra nội dung lỗi ...

Bạn có thể dễ dàng kiểm tra nội dung lỗi dùng chức năng quan sát và chức năng kiểm tra chương trình của HPP.

# Đối với việc lưu trữ chương trình và truyền chương trình vào PLCs ...

HPP FX-30P có thể lưu tối đa 15 chương trình tuần tự (hoặc 7 chương trình tuần tự nếu dung lượng của chúng nhiều hơn 32000 bước). Ngoài ra việc cập nhật chương trình cho các thiết bị ở xa cũng không cần thực hiện bằng máy tính.

# Đối với thiết bị xuất khẩu ...

HPP FX-30P có hỗ trợ tiếng Nhật, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, nên có thể được sử dụng kèm theo các sản phẩm xuất khẩu.

# Phụ lục 3.1 Bảng lập trình cầm tay (HPP)

Bạn có thể dễ dàng soạn chương trình theo hình thức danh sách lệnh bằng HPP FX-30P. HPP hỗ trợ soạn thảo chương trình và sửa lỗi thiết bị tại công trường – những nơi không thuận tiện trong việc cài đặt máy tính cá nhân - thông qua việc thay đổi các chương trình đơn giản và thông số của bộ hẹn giờ và bộ đếm.

1) Các chức năng tiện ích cho việc cài đặt thiết bị

- Soạn chương trình dùng danh sách lệnh
- Quan sát và cưỡng bức ON/OFF thiết bị
- 2) Chức năng tiện ích cho khắc phục lỗi
  - Chức năng kiểm tra chương trình
  - Chức năng chẩn đoán PLC
- 3) Chức năng tiện ích cho việc bảo trì
  - Thay đổi các giá trị cài đặt bộ định thời và bộ đếm
  - Truyền các chương trình tuần tự cập nhật

(HPP có thể lưu đến 15 chương trình tuần tự có dung lượng 32000 bước hoặc thấp hơn).

- 4) Chức năng tiện ích cho thiết bị xuất khẩu
  - Các thông điệp vận hành có thể được chuyển đổi giữa tiếng Anh, tiếng Hoa giản thể và tiếng Nhật.

[Ví dụ về kết nối]



[Kích cỡ FX-30P]



Trọng lượng : 0.3 kg

# [Danh Sách Chức Năng Của FX-30P]

### Chế độ Online (Chức năng vào trực tiếp bộ nhớ bên trong PLC)

C	hức năng	Mô tả
	Dee	Đọc chương trình tuần tự (từ bộ nhớ chương trình trong PLC đến màn hình
	Độc	trên FX-30P).
	∖/iất	Viết chương trình tuần tự (bằng nhập phím trong FX-30P đến bộ nhớ chương
l ân trình	Viet	trình trong PLC).
Lạp tinni	Chàn	Chèn lệnh vào chương trình tuần tự (bằng nhập phím trong FX-30P đến bộ nhớ
	Chen	chương trình trong PLC).
	Ván	Xóa lệnh khỏi chương trình tuần tự (bằng nhập phím trong FX-30P đến bộ nhớ
	Nua	chương trình trong PLC).
Quan sát		Đọc trạng thái vận hành (từ bộ nhớ trong PLC đến màn hình trên FX-30P).
Kiểm tra		Cưỡng bức viết thiết bị (bằng nhập phím trong FX-30P đến bộ nhớ trong PLC)
	Chọn Offline	Chuyển đổi chế độ Offline
	Chẩn đoán PLC	Chẩn đoán PLC.
	Truyền qua bộ nhớ	Truyền dữ liệu đến bộ nhớ.
	Thông số	Cài đặt thông số.
	Từ khóa	Cài từ khóa.
	Chuyển đổi thiết bị	Thực hiện chuyển đổi thiết bị.
	Xóa lệnh khóa	Thực hiện xóa lệnh khóa.
Khác	Quan sát nhóm thiết bị	Thực hiện quan sát nhóm thiết bị
	Quan sát nhóm BFM	Executes buffer memory batch monitor.
	Tốc độ truyền	Thay đổi tốc độ truyền
	Xóa bộ nhớ PLC	Xóa bộ nhớ trong PLC.
	RUN/STOP từ xa	Thay đổi trạng thái PLC giữa "RUN" và "STOP".
	Đặt đồng hồ PLC	Cài đặt đồng hồ trên PLC.
	Cài đặt HPP	Cài đặt cho HPP

### • Offline mode (Functions to access the RAM memory inside the FX-30P)

	Function	Description		
Đọc		Đọc chương trình tuần tự (từ RAM trong FX-30P đến màn hình trên FX-30P).		
	Viết	iết chương trình tuần tự (bằng nhập phím trong FX-30P đến RAM trong FX-30P).		
l ân trình	Chàn	Chèn lệnh vào chương trình tuần tự (bằng nhập phím trong FX-30P vào RAM		
Lập trình	Chen	trong FX-30P).		
	Váo	Xóa lệnh khỏi chương trình tuần tự (bằng nhập phím trong FX-30P khỏi RAM		
	лua	trong FX-30P).		
	Chọn Online	Chuyển đổi chế độ online.		
	Kiểm tra chương	Kiểm tra chương trình		
	trình			
	Truyền HPP-FX	Truyền dữ liệu giữa RAM trong FX-30P và FX PLC.		
	Truyền HPP-PC*	Truyền dữ liệu giữa RAM trong FX-30P và PC.		
Khác	Thông số	Cài đặt thông số.		
	Chuyển đổi thiết bị	Thực hiện chuyển đổi thiết bị.		
	Loại PLC	Thay đổi loại PLC.		
	Xóa bộ nhớ HPP	Xóa bộ nhớ trong FX-30P.		
	Quản lý chương trình	Quản lý chương trình lưu trong RAM và bộ nhớ flash (15 khối) trong FX-30P.		
	Cài đặt HPP	Cài đặt cho HPP.		

\*: Phần cứng Ver. 1.10 hoặc mới hơn hỗ trợ truyền giữa HPP và máy tính cá nhân.

### Cài đặt HPP (Cài đặt chức năng cho bộ phận chính FX-30P)

Function	Description
Ngôn ngữ	Chọn ngôn ngữ hiển thị(Anh, Nhật và Hoa).
Âm lượng còi	Điều chỉnh âm lượng còi
Độ tương phản LCD	Điều chỉnh độ tương phản LCD
Độ sáng màn hình	Điều chỉnh độ sáng màn hình.
Chế độ chờ	Cài đặt chế độ chờ cho màn hình.
Bảo vệ HPP	Cài đặt bảo vệ chương trình lưu trong FX-30P.
Khởi đầu HPP	Trả FX-30P về cài đặt mặc định xuất xưởng
Cập nhật HPP F/W	Cập nhật phần cứng lưu trong FX-30P.

# Phụ lục 4 Thực hành Nối Dây

# Phụ lục 4.1 Sơ Đồ Nối Dây I/O Cho Thiết bị thực hành



Máy Đào Tạo Loại FX-I/O-DEMO2

# Lịch sử cập nhật manual

Ngày sản xuất	Version	Nội dung
Tháng 8 năm 2014	A	Bản đầu tiên
Tháng 5 năm 2015	В	Thay đổi nội dung ghi địa chỉ liên hệ
Tháng 7 năm 2016	С	Thêm và sửa đổi các mô tả khác.

### MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE : TOKYO BUILDING, 2-7-3 MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN

#### MITSUBISHI ELECTRIC VIETNAM CO., LTD.

#### < HOCHIMINH CITY HEAD OFFICE >

UNIT 01-04, TÒA NHÀ VINCOM CENTER, 72 LÊ THÁNH TÔN, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP, HCM Tel:(08)3910 5945 Fax:(08)3910 5947

#### < HANOI REPRESENTATIVE OFFICE >

6TH FLOOR, TÒA NHÀ DETECH, 8 ĐƯỜNG TÔN THẮT THUYẾT, QUẠN NAM TỪ LIÊM, HN Tel:(04)3937 8075 Fax:(04)3937 8076

JY997D57501C(MEE)

Hoàn thành tháng 7 năm 2016 Thông số sản phẩm có thể được thay đổi mà không thông báo trước.